Référence du produit	Nom du modèle de produit	Recyclabilité	Recyclabili	Recyclabilité de	Recyclabilité	Présence de substances dangereuses	Contient une substance extrêmement préoccupante	Incorporation de	Incorporation de mi	Incorporation de matière recyclée dans le produit imprimé	Présence de métaux précieux dans le produit	Présence de terres rares dans le produit	Indice de réparabilité
0603340000	PSS 200 A					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
06039E0000	IXO 7										Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
F016800445	Lance avec buse à jet en éventail pour GHP 5-75/X					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb						
F016800448	Lance Roto/Turbo pour GHP 5-75/X					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb						
F016800454	Adapteur					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb						
F016800442	Nettoyeur de tuyau (16 mètres)					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb						
F016800474	Batterie GBA 36V 2.0Ah					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
F016800609	Starter Set 36V (GBA 36V 2.0Ah + AL 36V-20)					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
06008B0501	Station de charge					Contient une substance extrêmement préoccupante	Phénanthrène, pyrène, plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
0600833002	Isio avec manche télescopique										Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
060084A300	AdvancedHedgeCut 36V-65-28					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
060084A370	Advanced HedgeCut 36V-65-28					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
060084A301	AdvancedHedgeCut 36V-65-28					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
06008C0901	AdvancedHedgeCut 68					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
06008C0902	AdvancedHedgeCut 70					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
0600878N03	AdvancedGrassCut 36					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
06008C1K00	AdvancedGrassCut 36V-33					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
06008C1K01	AdvancedGrassCut 36V-33					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
060084A105	AdvancedHedgeCut 36					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
06008C0800	AdvancedHedgeCut 65					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
06008C0801	AdvancedHedgeCut 65					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
06008C0871	AdvancedHedgeCut 65					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
0600834400	AKE 30 S										Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
0600834502	AKE 35 S										Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
0600834600	AKE 40 S										Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
0600834602	AKE 40 S										Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
06008C0904	AdvancedHedgeCut 68					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
06008C0900	AdvancedHedgeCut 70					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
06008C0903	AdvancedHedgeCut 70					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
06008C0905	AdvancedHedgeCut 70					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
06008C0971	AdvancedHedgeCut 70					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
06008C6000	AdvancedLeafBlower 36V-750					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
06008C6001	AdvancedLeafBlower 36V-750					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
06008B9205	AdvancedRotak 650					Contient une substance extrêmement préoccupante	Benzo[def]chrysène (benzo[a]pyrène), plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	8.7
06008B9204	AdvancedRotak 690					Contient une substance extrêmement préoccupante	Benzo[def]chrysène (benzo[a]pyrène), plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	8.7
06008B9208	AdvancedRotak 690					Contient une substance extrêmement préoccupante	Benzo[def]chrysène (benzo[a]pyrène), plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	8.7
06008B9305	AdvancedRotak 750					Contient une substance extrêmement préoccupante	Benzo[def]chrysène (benzo[a]pyrène), plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	8.7
06008B9307	AdvancedRotak 770					Contient une substance extrêmement préoccupante	Benzo[def]chrysène (benzo[a]pyrène), plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	8.7
06008B9303	AdvancedRotak 780					Contient une substance extrêmement préoccupante	Benzo[def]chrysène (benzo[a]pyrène), plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	8.7
06008B9308	AdvancedRotak 780					Contient une substance extrêmement préoccupante	Benzo[def]chrysène (benzo[a]pyrène), plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	8.7
0600886160	Bac de ramassage (AHM 38 C)												
06008B9605	AdvancedRotak 36-650					Contient une substance extrêmement préoccupante	Cadmium, plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	9.1
06008B9606	AdvancedRotak 36-660					Contient une substance extrêmement préoccupante	Cadmium, plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	9.1
06008B9706	AdvancedRotak 36-750					Contient une substance extrêmement préoccupante	Cadmium, plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	9.1
06008B9707	AdvancedRotak 36-750					Contient une substance extrêmement préoccupante	Cadmium, plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	9.1
06008B9805	AdvancedRotak 36-850					Contient une substance extrêmement préoccupante	Cadmium, plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	9.1
06008B9806	AdvancedRotak 36-890					Contient une substance extrêmement préoccupante	Cadmium, plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	9.1
06008B9901	AdvancedRotak 36-950					Contient une substance extrêmement préoccupante	Cadmium, plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	9.1
06008B9608	AdvancedRotak 36-690					Contient une substance extrêmement préoccupante	Cadmium, plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	9.1
0603011002	PST 18 LI					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
0603011004	PST 18 LI					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
0603011100	UniversalSaw 18V-100					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
0603011101	UniversalSaw 18					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
0603012000	EasySaw 18V-70					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
0603012001	EasySaw 18V-70 +ac					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
0603340100	PSS 200 AC					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
0603340200	PSS 250 AE					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
0603340300	PSS 300 AE					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
0603378000	PEX 220 A					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
0603340020F	PSS 250 AE					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
0603359W03	PWS 1900					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
06033A2000	PWS 700-115					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
06033A2004	PWS 700-115					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
06033A2400	PWS 700-115					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
06033A2403	PWS 750-125					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
06033A2404	PWS 7500					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
06033A2405	PWS 730-115					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
06033A2409	PWS COMPACT 750-115					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
06033A240A	PWS 700-115					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
0603130000	EasyImpact 550					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
0603130001	EasyImpact 550 Drill Assistant					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
0603130002	PSB Easy					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
0603130100	EasyImpact 570					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
0603131000	UniversalImpact 700					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
0603131001	UniversalImpact 700 Drill Assistant					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
0603131005	UniversalImpact 7000					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
0603131006	UniversalImpact 7000					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
0603131100	UniversalImpact 800					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
0603131107	UniversalImpact 800					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
0603133000	EasyImpact 600					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
0603133001	EasyImpact 600					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
0603133100	EasyImpact 600					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
0603133101	EasyImpact 6300					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
0603174000	AdvancedImpact 900					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
0603174002	AdvancedImpact 9000					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
0603174003	AdvancedImpact 900					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
0603207000	PFS 1000					Contient une substance extrêmement préoccupante	Pyrène, plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
0603207100	PFS 3000-2					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
0603207103	PFS 3000-2					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
0603207200	PFS 5000 E					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
0603207201	PFS 5000 E					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
0603207202	PFS 5000 E					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
0603207203	PFS 5000 E					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
0603207300	PFS 2000					Contient une substance extrêmement préoccupante	Pyrène, plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
0603207400	PFS 7000										Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
0603208000	EasySpray 18V-100					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
0603264503	PKP 18 E					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
0603264504	PKP 18 E Ventum#1					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
0603264561	PKP 18 E Founders / L					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
0603264600	PKP 3.6 LI										Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
0603265500	PTK 14 EDT										Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
06033A240C	PWS 700-115					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
06033A240D	PWS 750-125					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
06033A240E	PWS 8500-125					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
06033A2421	PWS 750-115					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
06033A2471	PWS COMPACT 750-115					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
06033A2700	PWS 850-125					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
06033A2701	PWS 780-125					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
0603344401	PBH 2500 RE					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
0603344402	PBH 2500 SRE					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
0603344404	PBH 2500 SRE					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
06033A2703	PWS 780-125					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
06033A2704	PWS 850-125					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
06033A2705	PWS 8000					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
06033A2708	PWS 850-125					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
0603393000	PBH 2800 RE					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
0603393106	PBH 2900 RE					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
0603393200	PBH 3000 FRE					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
0603394200	PBH 3000-2 FRE					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
0603394204	PBH 3100-2 FRE					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
0603500000	PKS 55										Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
0603501000	PKS 55 A										Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
0603501002	PKS 55 A + ZB										Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
0603501003	PKS 55 - 2A										Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
0603502000	PKS 66 AF										Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
0603502002	PKS 66 A										Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
0603502004	PKS 66 A - 2 AF										Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
0603947000	EasyPump					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
0603947100	UniversalPump 18V					Contient une substance extrêmement préoccupante	Phénanthrène, pyrène, benzo[ghi]pérylène, fluoranthène, plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
0603952327	Uneo Maxx					Contient une substance extrêmement préoccupante	Cadmium, plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
0603968100	PTK 3,6 LI					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
0603968101	PTK 3,6 LI					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
0603968102	PTK 3.6 LI Office Set					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
0603968200	PTK 3,6 LI					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
0603968201	PTK 3,6 LI					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
0603968202	PTK 3,6 LI Office Set					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
0603973606	PSR 14.4 LI-2					Contient une substance extrêmement préoccupante	Cadmium, plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
06033A2709	PWS 8500-125					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
0603977005	PSR Select					Contient une substance extrêmement préoccupante	Cadmium, plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
0603980301	AdvancedImpactDrive 18					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
0603980302	AdvancedImpactDrive 18					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	

0603980303	AdvancedImpactDrive 18					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
0615992626	UnivAquat+HomeCarKIT										Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
0615992629	UnivAquat+HomeCarKIT										Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
0600857000	AdvancedShear 18V-10					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
0600857001	AdvancedShear 18V-10					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
0600857070	AdvancedShear 18V-10					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
1609200399	Spray d'entretien												
2605411073	Sac de ramassage / housse de protection												
2607000181	Huile pour tronçonneuse à chaîne												
2609002039	Lame de coupe-herbes 8 cm (Isio)												
2609002040	Lame de sculpte-haies 12 cm (Isio)												
2609002041	Manche télescopique 80–115 cm (Isio)												
2609003867	Lame de coupe-herbes 10 cm (ASB/AGS)												
2609003868	Lame de sculpte-haies 20 cm (ASB)												
2609003884	Lame de coupe-herbes 8 cm (ASB/AGS)												
2609003885	Lame de sculpte-haies 12 cm (ASB/AGS)												
06008A9000	AFS 23-37					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
0600886001	AHM 30					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb						
0600886060	Bac de ramassage (AHM 30)					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb						
0600886103	AHM 38 G					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb						
0600847A01	AHS 450-16					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
0600847A00	AHS 45-16					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
0600847B02	AHS 480-16					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
0600847E01	AHS 48-26					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
0600847B00	AHS 50-16					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
061599262U	AHS 50-20 Display BE					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
0600849F00	AHS 50-20 LI					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
0600849F04	AHS 50-20 LI					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
0600849F70	AHS 50-20 LI (1x 25Ah)					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
0600849F02	AHS 50-20 LI					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
0600847C00	AHS 55-16					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
0600849G00	AHS 55-20 LI					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
0600849G02	AHS 55-20 LI					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
0600849G04	AHS 55-20 LI					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
0600849G0B	AHS 55-20 LI					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
0600847G00	AHS 55-26					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
0600847D00	AHS 60-16					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
0600847K00	AHS 70-34					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
06008A0501	ALB 18 LI					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
06008A0541	ALB 18 LI					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
06008A0571	ALB 18 LI					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
06008A0302	ALB 18 LI					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
061599262V	ALB 18 LI display BE					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
06008A0402	ALB 36 LI					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
06008A0471	ALB 36 LI (1x20Ah)					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
06008A0401	ALB 36 LI					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
06008A6101	ARM 34					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	8.1
06008A6103	ARM 3400					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
06008A6200	ARM 36					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	8.1
06008A6203	ARM 3650					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
06008A6201	ARM 37					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	8.1
06008A5C01	ART 23-18 LI					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
06008A5C06	ART 23-18 LI					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
06008A5E01	ART 26-18 LI					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
0600878M00	ART 35					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
06008B0201	Indego M 700					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb, pyrène, phénanthrène				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	8.8
0600803000	AXT 22 D					Contient une substance extrêmement préoccupante	Cadmium, plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
0600853640	AXT 2200					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
0600803100	AXT 22 D					Contient une substance extrêmement préoccupante	Cadmium, plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
0600803170	AXT 22 D					Contient une substance extrêmement préoccupante	Cadmium, plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
0600803300	AXT 25 TC					Contient une substance extrêmement préoccupante	Cadmium, plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
0600803370	AXT 25 TC					Contient une substance extrêmement préoccupante	Cadmium, plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
060080330A	AXT 25 TC avec gants et rallonge 25 m					Contient une substance extrêmement préoccupante	Cadmium, plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
060080330B	AXT 25 TC + Ébrancheur + Gants					Contient une substance extrêmement préoccupante	Cadmium, plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
0600803306	AXT 2550 TC					Contient une substance extrêmement préoccupante	Cadmium, plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
0600853500	AXT Rapid 2000					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
0600853600	AXT Rapid 2000					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
0600853670	AXT Rapid 2200					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
0600853602	AXT Rapid 2200 + Sac					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
060084A106	AdvancedHedgeCut 36										Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
F016800621	Starter Set 36V (GBA 36V 4.0Ah + AL 36V-20)					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
0615992635	CityMower 18+EGC 18					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb, oxyde de plomb titane zirconium				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	9.1
06008B9A07	CityMower 18V-32-300					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb, oxyde de plomb titane zirconium				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	9.1
06008B9A08	CityMower 18V-32-300					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb, oxyde de plomb titane zirconium				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	9.1
06008B9A00	CityMower 18					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb, oxyde de plomb titane zirconium				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	9.1
06008B9A01	CityMower 18					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb, oxyde de plomb titane zirconium				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	9.1
0600849H00	EasyHedgeCut 18-45					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
06008C1C01	EasyGrassCut 18					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
06008C1A00	EasyGrassCut 18-230					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
0600878N04	AdvancedGrassCut 36										Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
0600885B00	Rotak 32										Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	8.6
0600885B03	ARM 32										Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	8
06008C1C00	EasyGrassCut 18-26					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
06008C1C02	EasyGrassCut 18-260					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
06008C1A03	EasyGrassCut 18V-230					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
06008C1C03	EasyGrassCut 18V-26					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
06008C1C04	EasyGrassCut 18V-26					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
06008C1C05	EasyGrassCut 18V-260					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
06008C1H00	EasyGrassCut 23					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
06008C1H01	EasyGrassCut 23					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
06008C1J00	EasyGrassCut 26					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
06008C1J01	EasyGrassCut 26					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
0615992631	EasyHedge+ALB18bare					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
0615992632	EasyHedge+EasyGrass					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
06008A5200	ART 27										Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
06008A5300	ART 27 +										Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
06008A5400	ART 30										Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
06008A5500	ART 30 +										Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
06008A5700	ART 30 +										Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
06008A5800	ART 24										Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
06008A5900	ART 24 +										Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
0600849B07	EasyHedgeCut 12-35					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
0600849A08	EasyHedgeCut 12-45					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
0600849A09	EasyHedgeCut 12-45					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
06008A6000	ARM 3200										Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
0600849H03	EasyHedgeCut 18-45					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
0600849H70	EasyHedgeCut 18-45					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
0600849H71	EasyHedgeCut 18-45					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
0600849H01	EasyHedgeCut 18-45					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
0600849H02	EasyHedgeCut 18-45					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
0600849H04	EasyHedgeCut 18-45					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
0600849HK0	EasyHedgeCut 18-45					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
06008A7700	AdvancedAquatak 150										Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	9.2
06008A7800	AdvancedAquatak 160										Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	8.8
06008A7901	EasyAquatak 120										Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	8.6
06008A7902	EasyAquatak 120										Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	8.6
06008A7A00	UniversalAquatak 125										Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	7.9
06008A7B00	UniversalAquatak 130										Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	8.2
06008A7C00	UniversalAquatak 135										Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	8.4
06008A7D00	AdvancedAquatak 140										Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	8.7
06008A7E00	EasyAquatak 100										Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	7.6
06008A7E01	Lance longue pour EasyAquatak 100										Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	7.8
06008A7F00	EasyAquatak 110										Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	8.5
0600849H05	EasyHedgeCut 18-45					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
0600847A05	EasyHedgeCut 45					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
0600847A71	EasyHedgeCut 45					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
0600847AB1	EasyHedgeCut 45					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
0600847B72	EasyHedgeCut 45					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
0600847B03	EasyHedgeCut 50					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
0600847C02	EasyHedgeCut 55					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
0600847C72	EasyHedgeCut 55					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
06008B2000	EasyPrune					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
06008B0500	Abri Indego												
06008B2100	EasyPrune					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
06008B2150	EasyPrune					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
06008B1001	UniversalGardenTidy 3000										Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
06008B1002	UniversalGardenTidy 2300										Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
06008B1071	UniversalGardenTidy 2300										Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
06008B1072	UniversalGardenTidy 3000										Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
06008B2170	EasyPrune					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
06008B21B0	EasyPrune					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
06008B9B00	EasyRotak 36-550					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	9

06008B9B01	EasyRotak 36-550					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux		9
06008B9B02	EasyRotak 36-550					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux		9
0600833300	EasyShear					Contient une substance extrêmement préoccupante	Cadmium, plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux		
0600833303	EasyShear					Contient une substance extrêmement préoccupante	Cadmium, plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux		
0600833304	EasyShear (Ventum only)					Contient une substance extrêmement préoccupante	Cadmium, plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux		
06008C4200	GardenPump 18					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux		
06008C4201	GardenPump 18					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux		
06008C4202	GardenPump 18V-2000					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux		
06008B5000	sécateur													
06008B5100	Ébrancheur													
06008B6000	Fontus										Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux		
06008B6101	Fontus 18 V										Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux		
06008B6102	Fontus 18 V										Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux		
06008C4203	GardenPump 18V-2000					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux		
F016800613	Accessoire unité de pompage					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb							
0600910000	GHP 5-13 C					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux		9
0600910400	GHP 5-55					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux		9
0600910500	GHP 5-65					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux		9.1
06008B8300	UniversalChain 35										Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux		
06008B8301	UniversalChain 35										Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux		
06008B8303	UniversalChain 35										Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux		
06008B8304	UniversalChain 35										Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux		
06008B8305	UniversalChain 35										Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux		
0600910600	GHP 5-65 X					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux		9.3
0600910700	GHP 5-75					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux		9
06008B8400	UniversalChain 40										Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux		
06008B8401	UniversalChain 40										Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux		
06008B8402	UniversalChain 40										Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux		
06008B8404	UniversalChain 40										Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux		
06008B8600	AdvancedChain 36V-35-40										Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux		
06008B8601	AdvancedChain 36V-35-40										Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux		
0600910800	GHP 5-75 X					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux		9.3
0600910200	GHP 6-14					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux		
0600910300	GHP 8-15 XD					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux		9.2
06008B7000	GlassVAC					Contient une substance extrêmement préoccupante	Cadmium, plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux		
06008B7200	GlassVAC Solo Plus					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux		
F016800586	GlassVAC - Set bouteille pulvérisateur					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb							
06008B0000	Indego 350					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb, pyrène, phénanthrène				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux		8.2
06008B0100	Indego S+ 350					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb, pyrène, phénanthrène				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux		8.4
06008B0203	Indego M 700					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb, pyrène, phénanthrène				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux		8.8
06008B0303	Indego M+ 700					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb, pyrène, phénanthrène				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux		8.8
06008B0202	Indego S 500					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb, pyrène, phénanthrène				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux		8.8
06008B0302	Indego S+ 500					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb, pyrène, phénanthrène				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux		8.8
06008B0003	Indego XS 300					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb, pyrène, phénanthrène				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux		8.2
0600833106	Isio					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux		
0600833108	Isio					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux		
0600833109	Isio					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux		
060083310A	Isio					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux		
060083310B	Isio					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux		
060083310D	Isio					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux		
060083310C	Isio					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux		
0600833172	Isio					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux		
0600833173	Isio					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux		
0600833174	Isio					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux		
0600833100	Isio					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux		
0600833102	Isio					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux		
0600833105	Isio					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux		
F016800329	Manche télescopique 80–115 cm (Isio)					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb							
0600861900	Keo					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux		
0600861970	Keo					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux		
0600861A00	Keo					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux		
0600861A40	Keo					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux		
0600861A01	Keo					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux		
0600861A70	Keo					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux		
0600861902	Keo Set					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux		
F016800551	GlassVAC - Grands chiffons microfibre de rechange					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb							
F016800550	GlassVAC - Grandes lames de rechange					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb							
F016800598	Adaptateur mural et adaptateur pour récupérateur d'eau de pluie					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb							
F016800561	GlassVAC - Set					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb							
0600885D01	Rotak 32 LI High Power					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux		9.1
0600885D05	Rotak 32 LI					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux		9.1
0600885D06	Rotak 32 LI					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux		9.1
06008A600A	Rotak 320 ER					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux		
06008A6204	Rotak 370 ER					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux		
0615992E2H	Rotak370+GrassCutKIT					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux		
F016800574	GlassVAC - Petits chiffons microfibre de rechange					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb							
F016800573	GlassVAC - Petites lames de rechange					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb							
F016800333	Lance Turbo/Roto pour GHP 5-13 C/GHP 5-14					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb							
F016800336	Lance Turbo/Roto pour GHP 6-14					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb							
0600858A101	UniversalVertcut 1100					Contient une substance extrêmement préoccupante	Phénanthrène, plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux		
06008C1E01	UniversalGrassCut 18-26					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux		
06008B1000	UniversalGardenTidy					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux		
06008C0701	UniversalHedgeCut 58					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux		
06008B8000	UniversalChain 18					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux		
06008B8070	UniversalChain 18 (1x25 Ah)					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux		
06008B8001	UniversalChain 18					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux		
06008B8370	UniversalChain 35					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux		
06008B8371	UniversalChain 35					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux		
06008B3100	UniversalChainPole 18					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux		
06008B3170	UniversalChainPole 18 (1x 25Ah)					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux		
06008B3101	UniversalChainPole 18					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux		
0600849K02	UniversalHedgeCut 18V-48					Contient une substance extrêmement préoccupante	Phénanthrène, plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux		
0600849K00	UniversalHedgeCut 18V-50					Contient une substance extrêmement préoccupante	Phénanthrène, plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux		
0600849K01	UniversalHedgeCut 18V-50					Contient une substance extrêmement préoccupante	Phénanthrène, plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux		
0600849K03	UniversalHedgeCut 18V-50					Contient une substance extrêmement préoccupante	Phénanthrène, plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux		
0600849K70	UniversalHedgeCut 18V-50					Contient une substance extrêmement préoccupante	Phénanthrène, plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux		
0600849KB0	UniversalHedgeCut 18V-50					Contient une substance extrêmement préoccupante	Phénanthrène, plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux		
0600849J00	UniversalHedgeCut 18V-55					Contient une substance extrêmement préoccupante	Phénanthrène, plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux		
0600849J01	UniversalHedgeCut 18V-55					Contient une substance extrêmement préoccupante	Phénanthrène, plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux		
0600849J03	UniversalHedgeCut 18V-55					Contient une substance extrêmement préoccupante	Phénanthrène, plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux		
0600849J70	UniversalHedgeCut 18V-55					Contient une substance extrêmement préoccupante	Phénanthrène, plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux		
0600849J02	UniversalHedgeCut 18V-55					Contient une substance extrêmement préoccupante	Phénanthrène, plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux		
06008C0500	UniversalHedgeCut 50					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux		
06008C0501	UniversalHedgeCut 50					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux		
06008C0571	UniversalHedgeCut 50					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux		
06008C0702	UniversalHedgeCut 58					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux		
06008C0700	UniversalHedgeCut 60					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux		
06008C0703	UniversalHedgeCut 60					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux		
06008C0771	UniversalHedgeCut 60					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux		
06008C07B1	UniversalHedgeCut 60					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux		
06008B3000	UniversalHedgePole 18					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux		
06008B3070	UniversalHedgePole 18 (1x25 Ah)					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux		
060313100A	UniversalImpact 700					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux		
060313100B	UniversalImpact 700					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux		
060313100E	UniversalImpact 7500					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux		
060313100F	UniversalImpact 700					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux		
060313100H	UniversalImpact 700 + SystemBox					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux		
060326A100	POF 1200 AE					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux		
060326C800	POF 1400 ACE					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux		
060326C801	POF 1400 ACE + ZB					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux		
06033A270A	PWS 850-125 + SystemBox					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux		
06033A270B	PWS 850-125					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux		
06033A270C	PWS 850-125					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux		
06032A2000	GluePen					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux		
06032A2002	GluePen Ventum										Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux		
06032A2100	Gluey					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux		
06032A2101	Gluey					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux		
06032A2102	Gluey					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux		
06032A2103	Gluey					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux		
06032A2104	Gluey					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux		
06033A270D	PWS 850-125 + SystemBox					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux		
06033A3000	PEX 300 AE					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux		
06033A3004	PEX 300 AE					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux		
06032A6000	EasyHeat 500					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux		
06032A6100	UniversalHeat 600					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux		
06032A6101	UniversalHeat 600					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux		
06032A6102	UniversalHeat 600										Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux		
06033A3006	PEX 300 AE + SystemBox					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux		
06033A4000	PEX 400 AE					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux		
06033A4003	PEX 4000 AE					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux		
06033B5100	Texoro					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux		
06033A0000	PST 700 E					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux		

06033A0004	PST 7200 E					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
06033A0005	PST 700 ReadyToSaw					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
06033A0100	PST 800 PEL					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
06033A0101	PST 800 PEL					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
06033A0102	PST 8000 PEL					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
06033A0104	PST 8500 PEL					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
06033A0105	PST Universal+					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
06033A0200	PST 900 PEL					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
06033A0201	PST 900 PEL					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
06033A0204	PST 9500 PEL					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
06033A0205	PST 900 PEL					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
06033A0300	PST 1000 PEL					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
06033A0500	PST 750 PE					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
06033A0600	PST 750 PEL					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
06033A0700	PST 650					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
06033A0701	PST 670					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
06033A0703	PST Easy					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
06033A0704	PST 650					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
06033B5101	Texoro										Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
06033D2100	AdvancedOrbit 18										Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
06033D9000	AdvancedGrind 18					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
06033D9001	AdvancedGrind 18 + SystemBox					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
06033D9002	AdvancedGrind 18					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
06033D9003	AdvancedGrind 18 + SystemBox					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
06033E2001	UniversalGrind 750-125					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
06033E5100	AdvancedGrind 18V-80					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
06039D2000	EasyCut&Grind					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
0603339003	PDA 180					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
0603339763	PDA 180 E					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
0603354000	PSM 80 A					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
0603354006	PSM 8100 A					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
0603377000	PSM 160 A					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
0603976909	EasySander 12					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
060337700J	PSM 160 A					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
060337700K	PSM 160 A					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
06033A1301	PSM 18 LI					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
06033A1303	PSM 18 LI					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
06033B6000	PSM 200 AES										Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
06033B6001	PSM 200 AES										Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
06033B6002	PSM 200 AES + SystemBox										Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
06033B7000	PSM 100 A					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
06033B7002	PSM 100 A					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
06033B8000	PSM Primo					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
06033E3000	EasySander 18V-8					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
06033E3100	UniversalSander 18V-10					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
060397690A	EasySander 12					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
060397690B	EasySander 12					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
06039C4001	Ponceuse YOUseries Sander					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
06039C9000	EasyCurvSander 12					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
06033A6000	PSA 900 E					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
06033A7000	PSA 700 E					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
06033A7001	PSA 700 E					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
06033A7002	PSA 7100 E					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
06033A9300	PBH 2100 SRE					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
06033A9301	PBH 2100 SRE					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
06033A9302	PBH 2100 RE					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
06033A9303	PBH 2100 RE					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
06033A9322	PBH 2000 RE					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
06033B1300	PKS 18 LI					Contient une substance extrêmement préoccupante	Cadmium, plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
06033B2400	AdvancedRecip 18										Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
06033B2401	AdvancedRecip 18					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
06033B2402	AdvancedRecip 18										Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
06033B2403	AdvancedRecip 18					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
06033B3000	PKS 16 Multi					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
06039C9001	EasyCurvSander 12					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
06039C9002	EasyCurvSander 12					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
06039C9003	EasyCurvSander 12					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
1600A01D4H	Aspirateur YOUseries Dust Extractor												
06033E0000	UniversalBrush					Contient une substance extrêmement préoccupante	Cadmium, plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
0603102000	PMF 220 CE					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
0603102001	PMF 220 CE Set					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
0603102003	PMF 2000 CE					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
06033B9100	UniversalVac 18					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
06033B9102	UniversalVac 18					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
06033B9103	UniversalVac 18					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
06033C5000	PKS 40					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
06033C7002	UniversalCirc 12					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
06033C7003	UniversalCirc 12					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
06033C8000	EasyCut 50					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
06033C8100	AdvancedCut 50					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
06033C9000	EasyCut 12					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
06033C9001	EasyCut 12					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
06033D0000	EasyVac 12					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	4.6
06033D0001	EasyVac 12					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	5.4
06033D10W0	EasyVac 3					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
06033D1100	UniversalVac 15					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
06033D1200	AdvancedVac 20					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
06033D12W0	AdvancedVac 20					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
0603102006	PMF 220 CE					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
06033D5100	AdvancedCut 18					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
06033D5101	AdvancedCut 18					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
06033D6000	EasyImpactDrive 12										Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
06033D6001	EasyImpactDrive 12					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
06033D7001	Aspirateur YOUseries Vac					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
0603102007	PMF 2000 CE + SystemBox					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
0603102100	PMF 250 CES					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
0603102101	PMF 250 CES Set					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
0603102105	PMF 250 CES + SystemBox					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
06033E1000	AdvancedVac 18V-8										Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
06033E1001	AdvancedVac 18V-8										Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
0603102106	PMF 250 CES dans une SystemBox + 20 accessoires					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
0603102200	PMF 350 CES					Contient une substance extrêmement préoccupante	Pyrène, plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
0603103000	UniversalMulti 12					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
0603103001	UniversalMulti 12					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
060395230C	Uneo Maxx					Contient une substance extrêmement préoccupante	Cadmium, plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
060395230F	Uneo Maxx					Contient une substance extrêmement préoccupante	Cadmium, plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
060395230K	Uneo Maxx + SystemBox					Contient une substance extrêmement préoccupante	Cadmium, plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
060397340N	PSR 14,4 LI-2					Contient une substance extrêmement préoccupante	Cadmium, plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
060397340P	PSR 14,4 LI-2					Contient une substance extrêmement préoccupante	Cadmium, plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
0603104000	AdvancedMulti 18					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
0603104001	AdvancedMulti 18					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
060398400C	Uneo					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
060398400D	Uneo					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
060398400E	Uneo					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
06039A1008	EasyLamp 12										Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
06039A1100	UniversalLamp 18										Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
06039A210A	EasyDrill 1200					Contient une substance extrêmement préoccupante	Monoxyde de plomb (oxyde de plomb), plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
06039A210B	EasyDrill 1200					Contient une substance extrêmement préoccupante	Monoxyde de plomb (oxyde de plomb), plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
06039A210E	EasyDrill 1200					Contient une substance extrêmement préoccupante	Monoxyde de plomb (oxyde de plomb), plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
06039A300F	PSR 1440 Li-2					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
06039A310B	PSR 1800 LI-2					Contient une substance extrêmement préoccupante	Cadmium, plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
06039A310H	PSR 1800 LI-2					Contient une substance extrêmement préoccupante	Cadmium, plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
06039A310J	PSR 1800 LI-2					Contient une substance extrêmement préoccupante	Cadmium, plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
06039A310S	PSR 1800 LI-2 + SystemBox					Contient une substance extrêmement préoccupante	Cadmium, plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
06039A310U	PSR 1800 LI-2					Contient une substance extrêmement préoccupante	Cadmium, plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
06039A310V	PSR 1800 LI-2 Step & Workbox					Contient une substance extrêmement préoccupante	Cadmium, plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
06039A310W	PSR 1800LI-2 + Toolb					Contient une substance extrêmement préoccupante	Cadmium, plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
06039A3307	PSB 1800 LI-2					Contient une substance extrêmement préoccupante	Cadmium, plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
06039A3308	PSB 1800 LI-2					Contient une substance extrêmement préoccupante	Cadmium, plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
06039A330K	PSB 1800 + SystemBox					Contient une substance extrêmement préoccupante	Cadmium, plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
06039A330L	PSB 1800 LI-2					Contient une substance extrêmement préoccupante	Cadmium, plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
06039A3400	AdvancedImpact 18 QuickSnap					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
06039A3401	AdvancedImpact 18 QuickSnap					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
06039A3402	AdvancedImpact 18 QuickSnap					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
06039A8000	IXO 5					Contient une substance extrêmement préoccupante	Cadmium, plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
06039A8001	IXO 5 Medium Set – avec renvoi d’angle					Contient une substance extrêmement préoccupante	Cadmium, plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
06039A8002	IXO 5 Full Set – avec renvoi d’angle et mandrin excentré					Contient une substance extrêmement préoccupante	Cadmium, plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
06039A8006	IXO V					Contient une substance extrêmement préoccupante	Cadmium, plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
06039A800R	IXO 5					Contient une substance extrêmement préoccupante	Cadmium, plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
06039A800T	IXO 5					Contient une substance extrêmement préoccupante	Cadmium, plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
06039A800U	IXO 5 Torque Set					Contient une substance extrêmement préoccupante	Cadmium, plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
06039B0300	PSB 18 LI-2 Ergonomic					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	

06039B0301	PSB 18 LI-2 Ergonomic					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
06039B0302	PSB 18 LI-2 Ergonomic										Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
06039B3000	EasyDrill 12					Contient une substance extrêmement préoccupante	Monoxyde de plomb (oxyde de plomb), plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
06039B3001	EasyDrill 12					Contient une substance extrêmement préoccupante	Monoxyde de plomb (oxyde de plomb), plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
06039B5000	AdvancedDrill 18					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
06039B5002	AdvancedDrill 18					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
06039B5003	AdvancedDrill 18					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
06039B5004	AdvancedDrill 18					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
06039B5005	AdvancedDrill 18					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
06039B5006	AdvancedDrill 18					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
06039B5007	AdvancedDrill 18					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
06039B5008	AdvancedDrill 18					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
06039B5009	AdvancedDrill 18					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
06039B5101	AdvancedImpact 18					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
06039B5102	AdvancedImpact 18					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
06039B5105	AdvancedImpact 18					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
06039B5108	AdvancedImpact 18					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
06039B5109	AdvancedImpact 18					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
06039B510A	AdvancedImpact 18					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
06039B510B	AdvancedImpact 18					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
06039B510C	AdvancedImpact 18					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
06039B510E	AdvancedImpact 18					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
06039B6100	EasyImpact 12					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
06039B6101	EasyImpact 12					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
06039B6104	EasyImpact 12					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
06039B6105	EasyImpact 12					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
06039B6106	EasyImpact 12					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
0603271100	PHO 3100					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
06039C5001	Perceuse YOUseries Drill					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
06039C6000	PushDrive					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
06039C6001	PushDrive					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
06039C7000	IXO 6					Contient une substance extrêmement préoccupante	Cadmium, plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
06039C7002	IXO Colour Edition					Contient une substance extrêmement préoccupante	Cadmium, plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
06039C7003	IXO 6 avec station de charge					Contient une substance extrêmement préoccupante	Cadmium, plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
06039C7100	IXO 6					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
06039C7101	IXO 6					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
06039C7102	IXO 6 Set					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
06039C7103	IXO 6 Vino Set					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
06039C8000	UniversalDrill 18					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
06039C8001	UniversalDrill 18					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
06039C8002	UniversalDrill 18					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
06039C8004	UniversalDrill 18					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
06039C8005	UniversalDrill 18					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
06039C8007	UniversalDrill 18 +					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
06039C8100	UniversalImpact 18					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
06039C8101	UniversalImpact 18					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
06039C8102	UniversalImpact 18					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
06039C8103	UniversalDrill 18 +					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
06032A1000	PBS 75 A					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
06032A1100	PBS 75 AE					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
06032A1101	PBS 75 AE Set					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
06032A4000	PHO 1500					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
06039D0000	EasyHammer 12V					Contient une substance extrêmement préoccupante	Cadmium, plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
06032A4100	PHO 2000					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
06039D3000	EasyDrill 1200					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
06039D3001	EasyDrill 1200					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
06039D3002	EasyDrill 1200					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
06039D3004	EasyDrill 1200					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
06039D3005	EasyDrill 1200					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
06039D3006	EasyDrill 1200					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
06039D3007	EasyDrill 1200					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
06039D3100	EasyImpact 1200					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
06039D3101	EasyImpact 1200					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
06039D3102	EasyImpact 1200					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
06039D3103	EasyImpact 1200					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
06039D3104	EasyImpact 1200					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
06039D3105	EasyImpact 1200					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
06039D4000	UniversalDrill 18V					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
06039D4001	UniversalDrill 18V					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
06039D4002	UniversalDrill 18V					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
06039D4003	UniversalDrill 18 V + SystemBox					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
06039D4100	UniversalImpact 18V					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
06039D4101	UniversalImpact 18V					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
06039D4102	UniversalImpact 18V					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
06039D4103	UniversalImpact 18 V + SystemBox					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
06039D4106	UniversalImpact 18V					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
06039D4107	UniversalImpact 18 V + SystemBox					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
06039D4108	UniversalImpact 18 V + SystemBox					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
06039D4109	UniversalImpact 18V					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
06039D410A	UniImpact 18v +					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
06039D410B	UniversalImpact 18V					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
06039D5000	AdvancedTrimRouter 18V-8					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb, fluoranthène, pyrène, phénanthrène				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
06039D6000	UniversalHammer 18V					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
06039D7000	UniversalDrill 18V-60										Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
06039D7001	UniversalDrill 18V-60										Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
06039D7002	UniversalDrill 18V-60										Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
06039D7100	UniversalImpact 18V-60										Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
06039D7101	UniversalImpact 18V-60										Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
06039D7102	UniversalImpact 18V-60										Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
06039D7105	UniversalImpact 18V-60										Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
06039D7106	UI 18V-60+51 AC										Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
06039D8000	EasyDrill 18V-40					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
06039D8002	EasyDrill 18V-40					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
06039D8004	EasyDrill 18V-40					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
06039D8005	EasyDrill 18V-40					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
06039D8100	EasyImpact 18V-40					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
06039D8101	EasyImpact 18V-40					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
06039D8102	EasyImpact 18V-40					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
06039D8107	EasyImpact 18V-40					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
06039D8108	EasyImpact 18V-40					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
0603B04000	PLS 300										Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
0603B04300	PTC 470										Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
0603B04400	PTC 640										Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
0603B05000	PTA 2400												
0603B05100	PTA 1000												
0603B05200	PWB 600					Contient une substance extrêmement préoccupante	Phtalate de bis(2-éthylhexyle) (DEHP), alcanes, chloroalcanes C10-13 (paraffines chlorées à chaîne courte)						
0603B05300	PTA 2000					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb						
0603B07000	PBD 40					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
0603B10000	PCM 8					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
0603B10100	PCM 8 S					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
0603B12001	AdvancedTableCut 52					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
0615990J85	SEW GHP 5-56 X										Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
06032A4102	PHO 2100					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
0615991FD1	PMF 250 CES + SystemBox					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
0615991FG4	AdvMulti18 + UnivProjSet					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
0615991FG9	PMF250 SBX + UnivProjSet					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
061599260X	ARM 32+Blade										Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	8
061599261B	UniverAquat 130+Kit										Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	8.2
061599262A	UnivAquat+HomeCarKIT										Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
061599262D	UnivAquat+HomeCarKIT										Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
06008B3001	UniversalHedgePole 18					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
060088A001	UniversalRake 900					Contient une substance extrêmement préoccupante	Phénanthrène, plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
06008B9005	UniversalRotak 450					Contient une substance extrêmement préoccupante	Benzo[def]chrysène (benzo[a]pyrène), plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	8.7
06008B9002	UniversalRotak 470					Contient une substance extrêmement préoccupante	Benzo[def]chrysène (benzo[a]pyrène), plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	8.7
06008B9007	UniversalRotak 470					Contient une substance extrêmement préoccupante	Benzo[def]chrysène (benzo[a]pyrène), plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	8.7
1600A0014P	Manchon abrasif G80												
1600A0014R	Manchon abrasif G120												
1600A0014S	Manchon abrasif G240												
1600A0014T	Set de manchons abrasifs G80/120/240												
1600A0014U	Set porte-manchon et manchon abrasif G80												
1600A0014V	Rouleau à lamelles G80												
1600A0014W	Rouleau à lamelles G120												
1600A0014X	Rouleau à lamelles G240												
1600A0014Y	Rouleau à lamelles G80												
1600A0014Z	Rouleau à lamelles G120												
1600A00150	Rouleau à lamelles G80												
1600A00151	Rouleau à lamelles G120												
1600A00152	Cylindre abrasif (souple) G80												
1600A00153	Cylindre abrasif (souple) G120												
1600A00154	Cylindre abrasif (souple) G80												
1600A00155	Cylindre abrasif (souple) G120												
1600A00156	Set porte-manchon et manchon abrasif (conique) G80												

1600A00157	Manchon abrasif (conique) G80													
1600A00158	Manchon abrasif (conique) G120													
1600A00159	Brosse (laitonnée)													
1600A0018C	Agrafeuse à papiers													
1600A0018D	Agrafeuse à brochures													
1600A0001GG	PFS Evo AC 1000 ml													
1600A001Y5	IXO Collection – adaptateur de réglage de couple													
1600A001Y8	IXO Collection – renvoi d'angle													
1600A001YA	IXO Collection – mandrin excentré													
1600A001YC	IXO Collection – adaptateur souffleur de barbecue													
1600A001YD	IXO Collection – adaptateur tire-bouchon													
1600A001YE	IXO Collection – adaptateur moulin à épices													
1600A001YF	IXO Collection – adaptateur de coupe universel													
1600A005B0	Batterie PBA 18V 2.5Ah W-B											Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
1600A005B3	Chargeur AL 1830 CV					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb					Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
1600A008W7	Pistolet de pulvérisation													
1600A008W8	Pistolet pour tous types de peintures													
1600A008WH	Godet de 800 ml													
1600A00B9P	Collection IXO : adaptateur de perçage													
1600A00DD7	Batterie PBA 18V 6.0Ah W-C											Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
1600A00H3D	Batterie PBA 12V 2.5Ah O-B					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb					Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
1600A00K1P	Pack de base 18 V (2,5 Ah + AL 1830 CV)					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb					Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
1600A00ZR7	Pack de base 18 V (4,0 Ah + AL 1815 CV)					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb					Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
1600A00ZR8	Pack de base 18 V (6,0 Ah + AL 1830 CV)					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb					Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
1600A00ZZ8	Kit d'entretien du bois													
1600A011LD	Stareter Set 18 V (2 batteries 2,5 Ah + AL 1830 CV)					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb					Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
1600A011T8	Batterie PBA 18V 4.0Ah W-C											Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
1600A011TZ	Chargeur AL 1880 CV											Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
1600A013F5	Batterie PBA 18V 6.0Ah W-C											Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
1600A016CT	SystemBox - taille S													
1600A016CU	Petite boîte à accessoires - taille S													
1600A016CV	Boîte à accessoires moyenne - taille S													
1600A016CW	Grande boîte à accessoires - taille S													
1600A017L2	Bloc d'alimentation USB (5 V / 2 A)					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb					Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
1600A019CG	Boîte de couvercle													
1600A019E3	Starter-Set 18V (2,5 Ah + AL 1830 CV) + SystemBox					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb					Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
1600A019E4	Starter-Set 18V (2 x 2,5 Ah + AL 1830 CV) + SystemBox					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb					Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
1600A01D05	Pile					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb					Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
1600A01D4M	Papier abrasif YOUseries Sanding Paper													
1600A01D63	Set de vissage et perçage pour bois et métal													
1600A01E13	Systembox + établi													
06008B9004	UniversalRotak 490					Contient une substance extrêmement préoccupante	Benzo[def]chrysène (benzo[a]pyrène), plomb					Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	8.7
06008B9008	UniversalRotak 490					Contient une substance extrêmement préoccupante	Benzo[def]chrysène (benzo[a]pyrène), plomb					Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	8.7
1600A01L3D	Starter Set 12 V (1 batterie 1,5 Ah, GAL 1210 CV)					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb					Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
1600A01L3E	Starter Set 12 V (2 batteries 1,5 Ah et GAL 1210 CV)					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb					Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
1600A01L7S	Mandrin excentré													
1600A01L7T	Renvoi d'angle													
1600A01PW2	Station de charge IXO					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb							
1600A01RU6	Prise d'alimentation rapide USB-C® (27 W)											Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
1600A01SR4	SystemBox - taille M													
1600A01T9S	Starter Set 18 V (batterie 2,5 Ah + chargeur AL 1810 CV)					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb					Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
1600A01V7P	Petite boîte à accessoires - taille M													
1600A01V7R	Boîte à accessoires moyenne - taille M													
1600A020Y1	GAL 12V-20					Contient une substance extrêmement préoccupante	Cadmium, plomb					Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
06008B9100	UniversalRotak 550					Contient une substance extrêmement préoccupante	Benzo[def]chrysène (benzo[a]pyrène), plomb					Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	8.7
1600A022GP	Station de charge IXO 6 Classic					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb							
1600A023KW	Brosse													
1600A023KX	Porte-disque avec système auto-agrippant													
1600A023KY	Brosse de précision													
1600A023KZ	Disque anti-rayures en microfibre													
1600A023L0	Tampon à récurer pour cuisine													
1600A023L1	Disque de nettoyage intensif													
1600A023L2	Tampon à effacer en mousse de mélamine													
1600A024Z5	Starter Set 18V (batterie 4,0 Ah + chargeur AL18V-20)											Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
06008B9105	UniversalRotak 550					Contient une substance extrêmement préoccupante	Benzo[def]chrysène (benzo[a]pyrène), plomb					Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	8.7
1600A02625	Starter-Set 18 V Alliance (batterie 2,5 Ah + AL 18V-20)											Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
1600A027U9	Starter Set 18V (2,0 Ah + 4,0 Ah + AL 18V-20)											Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
1600A02A4U	Starter-Set 18V Alliance (4,0 Ah + AL 1830 CV)					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb					Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
1600A02AF4	Rapid 18V 2.5Ah											Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
1600A02AF5	Rapid 18V 4Ah											Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
1600A02AF6	Rapid 18-20											Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
1600A02CK7	Starter-Set 18 V Alliance (batterie 2,0 Ah + AL 18V-20)											Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
1600A02CM5	PBA 18 V 2.0 Ah W-B											Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
1607A350SZ	Batterie PBA 18V 3.0Ah W-B											Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
1607A350T0	Batterie PBA 18V 4.0Ah PowerPlus					Contient une substance extrêmement préoccupante	Phénanthrène, pyrène, benzo[ghi]pérylène, fluoranthène, plomb					Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
2609256D83	NanoBlade Bois de base 50													
2609256D84	NanoBlade Bois Vitesse 50													
2609256D86	NanoBlade Bois Vitesse 65													
F016800174	Fil haute performance 23 cm (2,4 mm)													
F016800175	Bobine Pro-Tap 8 m (1,6 mm)													
F016800177	Lames rigides en plastique 23 cm													
F016800178	Lunettes de protection													
F016800181	Lame de rechange 32 cm													
F016800182	Lame de rechange 32 cm													
F016800183	Bobine de fil de coupe de 8 m (1,6 mm)													
F016800240	Chaîne de tronçonneuse 40 cm (1,3 mm)													
F016800256	Chaîne de tronçonneuse 30 cm (1,1 mm)													
F016800257	Chaîne de tronçonneuse 35 cm (1,1 mm)													
F016800258	Chaîne de tronçonneuse 40 cm (1,1 mm)													
F016800271	Lame de rechange 34 cm													
F016800272	Lame de rechange 37 cm													
F016800276	Lames de rechange													
F016800277	Lame de rechange 37 cm													
F016800292	Gants de jardin (L)													
F016800303	Jeu de lames													
F016800304	Accessoires pour mulch MultiMulch													
F016800305	Accessoires pour mulch MultiMulch													
F016800307	Jeu de lames													
F016800313	Chargeur AL 36V-20											Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
F016800314	Gants de jardin (XL)													
F016800321	Lames (3 exemplaires)													
F016800323	Éléments de coupe (9 pièces)													
F016800324	Chaîne													
F016800326	Couteau de taille-herbes « Multi-Click » 8 cm (Isio)													
F016800327	Lame de sculpte-haies « Multi-Click » 12 cm (Isio)													
06008B9103	UniversalRotak 580					Contient une substance extrêmement préoccupante	Benzo[def]chrysène (benzo[a]pyrène), plomb					Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	8.7
F016800332	Lame de rechange 32 cm													
06008B9106	UniversalRotak 580					Contient une substance extrêmement préoccupante	Benzo[def]chrysène (benzo[a]pyrène), plomb					Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	8.7
F016800334	Filtre à eau													
F016800335	Filtre à eau													
06008B9400	UniversalRotak 650					Contient une substance extrêmement préoccupante	Benzo[def]chrysène (benzo[a]pyrène), plomb					Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	8.6
F016800337	Lance Turbo/Roto pour GHP 8-15 XD													
F016800340	Lame de rechange 32 cm													
F016800343	Lame de rechange 37 cm													
F016800345	Bobine de fil de coupe de 8 m (1,6 mm)													
F016800346	Batterie GBA 36V 4.0Ah											Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
F016800351	Bobine de fil de coupe de 6 m (1,6 mm)													
F016800356	Buse d'aspiration													
F016800359	Brosse de lavage													
F016800360	Flexible haute pression 6 m													
F016800361	Rallonge de flexible 6 m (130 bar)													
F016800362	Débouche canalisations 10 m (130 bar)													
F016800365	Adaptateur pour accessoires Aquatak													
F016800367	Lame de rechange 40 cm													
F016800368	Lame de rechange 43 cm													
F016800369	Lame de rechange 43 cm													
F016800370	Lame Durablade de rechange 23 cm													
F016800371	Lame Durablade de rechange 23 cm													
F016800372	Lame Durablade de rechange 26 cm													
F016800373	Câble périphérique 100 m													
F016800377	Lame de rechange 34 cm													
F016800378	Lame de rechange 37 cm													
F016800380	Tuyau en caoutchouc armé (8 m)													
F016800382	Buse de pulvérisation avec réservoir de mousse d'1 litre													
F016800385	Bobine de fil de coupe de 4 m (1,6 mm)													
F016800386	Roue (accessoire)													
F016800414	Lame de débroussailleuse 23 cm pour AFS 23-37													
F016800415	Buse à détergent haute pression (550 ml)													
F016800417	Lance à jet variable 150 bar													
F016800418	Lance à jet rotatif 150 bar													
F016800421	Kit auto-amorçage													
F016800425	Lance avec buse multijets Vario pour GHP 6-14													

F016800426	Lance avec buse multijets Vario pour GHP 8-15 XD												
F016800428	Tuyau en caoutchouc armé (10 m)												
F016800429	Nettoyeur de tuyau (16 mètres)												
F016800431	Fil haute performance 37 cm (3,5 mm)												
F016800432	Bobine de fil de coupe de 4 m (1,6 mm)												
F016800440	Grand filtre à eau												
F016800441	Nettoyeur de tuyau (8 mètres)												
06008B9401	UniversalRotak 650					Contient une substance extrêmement préoccupante	Benzo[def]chrysène (benzo[a]pyrène), plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	8.6
F016800443	Lance avec buse à jet en éventail pour GHP 5-55/500X												
F016800444	Lance avec buse à jet en éventail pour GHP 5-65/X												
06008B9506	UniversalRotak 36-550					Contient une substance extrêmement préoccupante	Cadmium, plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	9.1
F016800446	Lance Roto/Turbo pour GHP 5-55/500X												
F016800447	Lance Roto/Turbo pour GHP 5-65/X												
06008B950B	UniversalRotak 36-550					Contient une substance extrêmement préoccupante	Cadmium, plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	9.1
06008B9507	UniversalRotak 36-560					Contient une substance extrêmement préoccupante	Cadmium, plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	9.1
F016800457	Pistolet haute pression												
F016800462	Recharge de fil 24 m (1,6 mm)												
F016800465	Adaptateur pour accessoires Nilfisk basse pression												
F016800466	Nettoyeur pour surfaces planes Aquasurf 280												
F016800467	Nettoyeur multi-surface AquaSurf 280												
F016800468	4 vis de fixation												
F016800469	Housse de rangement												
06008B950A	UniversalRotak 36-590					Contient une substance extrêmement préoccupante	Cadmium, plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	9.1
F016800475	Lame de rechange EasyPrune												
F016800482	Rallonge de flexible 6 m (160 bar)												
F016800483	Débouche canalisations de 10 m (160 bar)												
F016800484	Cavaliers (100 exemplaires)												
F016800485	Cavaliers (20 exemplaires)												
F016800486	Nettoyeur pour surfaces planes AquaSurf 250												
F016800489	Chaîne de tronçonneuse 20 cm (1,1 mm)												
F016800493	Lame de rechange pour modèle filaire UniversalRotak 4**												
F016800494	Lame de rechange pour modèle filaire UniversalRotak 5**												
F016800495	Lame de rechange pour modèle filaire AdvancedRotak 6**												
F016800496	Lame de rechange pour modèle filaire AdvancedRotak 7**												
F016800497	Housse de rangement												
F016800498	MultiMulch pour UniversalRotak 5ème génération												
F016800499	MultiMulch pour AdvancedRotak 5ème génération												
F016800503	Lame de rechange pour UniversalRotak 36 V à capacité de coupe de 38 cm												
F016800504	Lame de rechange pour AdvancedRotak 36 V à capacité de coupe de 42 cm												
F016800505	Lame de rechange pour AdvancedRotak 36 V à capacité de coupe de 46 cm												
F016800508	Buse Trio												
F016800509	Buse à détergent haute pression												
F016800536	Pistolet à 360°												
06008B9508	UniversalRotak 36-670					Contient une substance extrêmement préoccupante	Cadmium, plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	9.1
06008C1D01	UniversalGrassCut 18					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
F016800553	Set de réparation pour câble périphérique												
F016800554	Coque Indego fuchsia												
F016800558	Coque Indego gris foncé												
06008C1E00	UniversalGrassCut 18-26					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
F016800568	GlassVAC - Détergent concentré 500 ml												
F016800569	Bobine de fil de coupe de 4 m (1,6 mm)												
F016800570	Bobine de fil de coupe de 6 m (1,6 mm)												
F016800572	Kit de nettoyage pour voitures												
06008C1D00	UniversalGrassCut 18-260					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
06008C1D02	UniversalGrassCut 18-260					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
F016800575	Adaptateur pour accessoires Kaercher												
F016800576	Adaptateur pour accessoires Aquatak												
F016800577	Filtre à eau												
F016800579	Buse 3 en 1												
F016800580	Buse à jet rotatif												
F016800581	Buse à 90°												
F016800582	Buse à jet plat variable												
F016800583	Buse Trio												
06008C1D03	UniversalGrassCut 18V-260					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
F016800588	Taille-herbes EasyShear 8 cm												
F016800589	Sculpture-haies EasyShear de 12 cm												
F016800592	Brosse compacte												
F016800595	Buse à détergent Fontus												
06008C1D05	UniversalGrassCut 18V-260					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
06008C1D04	UniversalGrassCut 18V-26					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
F016800604	Lame sculpte-haies de 200 mm pour AdvancedShear 18V-10												
F016800605	Lame taille-herbes de 100 mm pour AdvancedShear 18V-10												
06008C1E03	UniversalGrassCut 18V-26					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
F016800611	Kit maison et voiture												
F016800612	Kit nettoyage 360°												
06008C1E06	UniversalGrassCut 18V-26					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
F016800614	Recharge de fil 24 m (2,4 mm)												
F016800615	Tige télescopique Isio												
F016800616	Lame de taille-herbes « Multi-Click » (Isio)												
F016800617	Lame de sculpte-haies « Multi-Click » (Isio)												
F016800619	Filtre d'eau de pluie												
F016800599	Filtre d'eau de pluie					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb						
0603264800	AdvancedGlue 18V					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
0603208000	EasySpray 18V-100					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
0600849M00	EasyHedgeCut 18V-52-13					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
0600849M01	EasyHedgeCut 18V-52-13					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
0600849H06	EasyHedgeCut 18V-44-11					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
0600849H07	EasyHedgeCut 18V-44-11					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
3603947200	EasyInflate 18V-500										Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
3603CE5000	UniversalGrind 18V-75					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
06032A7000	UniversalTacker 18V-14					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
06033B1400	UniversalCirc 18V										Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
06033D5200	UniversalCut 18V-65					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
06008B8601	AdvancedChain 36V-35-40					Contient une substance extrêmement préoccupante	Dodécaméthylcyclohexasiloxane, décaméthylcyclopentasiloxane, octaméthylcyclotétrasiloxane				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
06008D2000	GBL 18V-750					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
1600A02BX6	Jeu de tournevis Torx 5 pièces												
1600A02BX7	Jeu de tournevis 6 pièces												
1600A02BX8	Jeu de tournevis 8 pièces												
1600A02BX2	Tournevis à cliquet avec 12 embouts												
1600A027PK	Tournevis à cliquet court avec 6 embouts												
1600A0275H	Jeu de pinces 2 pièces												
1600A027PR	Pince pour pompe à eau												
1600A027PJ	Ruban à mesurer 3m												
1600A02ET4	Mètre Pliant 2m												
1600A0275M	Couteau pliant												
1600A027PL	Niveau à bulle 25cm												
1600A02H3H	Niveau à bulle 12cm												
1600A027PH	Marteau d'ingénieur 300g												
1600A027PS	Jeu de clés mixtes à cliquet 8 pièces												
1600A02BY0	Jeu de douilles 1/4" 14 pièces												
1600A02BX9	Jeu de clés hexagonales 9 pièces												
1600A02J7P	Ouvre-bouteille												
1600A02E9C	Crayon marqueur pour trous profonds					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb						
1600A02BY2	Ensemble d'outils à main Mobility 26 pièces												
1600A02BY3	Ensemble d'outils à main Easy Starter 14 pièces												
1600A027PT	Ensemble d'outils à main Easy Starter 14 pièces (V2)												
1600A02BY6	Ensemble d'outils à main universels 25 pièces					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb						
1600A0275J	Ensemble d'outils à main universels 25 pièces (V3)					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb						
1600A02BY7	Ensemble d'outils manuels avancés 52 pièces					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb						
1600A02BY5	Ensemble d'outils à main universels 17 pièces												
1600A027PN	Tournevis à cliquet court avec 6 embouts												
1600A027PM	Jeu de tournevis 6 pièces (V2)												
1600A027PP	Tournevis à cliquet avec 12 embouts												
1600A02C0S	Jeu de pinces 3 pièces												
1600A02BY1	Jeu de douilles 1/4" 34 pièces												
1600A0275K	Ensemble d'outils à main universels 25 pièces (V2))					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb						
1600A0275G	Jeu de tournevis 3 pièces												
1600A02E6T	Pinces universelles												
1600A02BZ0	Couteau à casser												
1600A02BX3	Outil multifonction 13 en 1												
1600A02BX4	Outil de réparation 13 en 1												
06008A0601	UniversalLeafBlower 18v-130										Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	