Référence du produit	Nom du modèle de produit	Recyclabilité du produit	Recyclabilité de l'emballage	Recyclabilité des piles et accumulateurs	Recyclabilité des produit imprimé	Présence de substances dangereuses	Contient une substance extrêmement préoccupante	Incorporation de matière recyclée dans le produit	Incorporation de matière recyclée dans l'emballage	Incorporation de matière recyclée dans le produit imprimé	Présence de métaux précieux dans le produit	Présence de terres rares dans le produit	Indice de réparabilité			
0601345000	PSS 200 A					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux				
0601990000	HO 7											Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux				
F016800445	Lance avec buse à jet en éventail pour GHP 5-75/X					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb									
F016800445	Lance Roto/Turbo pour GHP 5-75/X					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb									
F016800454	Adaptateur					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb									
F016800442	Nettoyeur de tuyau (16 mètres)					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb									
F016800474	Batterie GBA 36V 2.0Ah					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux				
F016800509	Starter Set 36V (GBA 36V 2.0Ah + AL 36V-20)					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux				
0608850501	Station de charge					Contient une substance extrêmement préoccupante	Phénanthrène, pyrène, plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux				
0608330002	Isio avec manche télescopique										Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux				
0608A4A300	AdvancedHedgeCut 36V-65-28					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux				
0608A4A370	AdvancedHedgeCut 36V-65-28					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux				
0608A4A301	AdvancedHedgeCut 36V-65-28					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux				
0608C0K601	AdvancedHedgeCut 65					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux				
0608C0K602	AdvancedHedgeCut 70					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux				
0608378N23	AdvancedGrassCut 36					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux				
0608C1W000	AdvancedGrassCut 36V-33					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux				
0608C1W001	AdvancedGrassCut 36V-33					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux				
0608A4A155	AdvancedHedgeCut 36					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux				
0608C0B800	AdvancedHedgeCut 65					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux				
0608C0B801	AdvancedHedgeCut 65					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux				
0608C0B871	AdvancedHedgeCut 65					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux				
0608B3A400	AKE 30 S										Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux				
0608B34002	AKE 35 S										Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux				
0608B34600	AKE 40 S										Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux				
0608B34602	AKE 40 S										Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux				
0608C0K904	AdvancedHedgeCut 65					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux				
0608C0K900	AdvancedHedgeCut 70					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux				
0608C0X903	AdvancedHedgeCut 70					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux				
0608C0X905	AdvancedHedgeCut 70					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux				
0608C0X971	AdvancedHedgeCut 70					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux				
0608C0K000	AdvancedLeafBlower 36V-750					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux				
0608C0K001	AdvancedLeafBlower 36V-750					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux				
0608B8G005	AdvancedRake 650					Contient une substance extrêmement préoccupante	Benzo[def]chrysène (benzo[j]pyrène), plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	8.7			
0608B8G004	AdvancedRake 650					Contient une substance extrêmement préoccupante	Benzo[def]chrysène (benzo[j]pyrène), plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	8.7			
0608B8G008	AdvancedRake 650					Contient une substance extrêmement préoccupante	Benzo[def]chrysène (benzo[j]pyrène), plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	8.7			
0608B8G005	AdvancedRake 750					Contient une substance extrêmement préoccupante	Benzo[def]chrysène (benzo[j]pyrène), plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	8.7			
0608B8G007	AdvancedRake 770					Contient une substance extrêmement préoccupante	Benzo[def]chrysène (benzo[j]pyrène), plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	8.7			
0608B8G003	AdvancedRake 780					Contient une substance extrêmement préoccupante	Benzo[def]chrysène (benzo[j]pyrène), plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	8.7			
0608B8G008	AdvancedRake 780					Contient une substance extrêmement préoccupante	Benzo[def]chrysène (benzo[j]pyrène), plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	8.7			
0608B8F160	Bac de ramassage (ARM 38 C)															
0608B88605	AdvancedRake 36-650					Contient une substance extrêmement préoccupante	Cadmium, plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	9.1			
0608B88606	AdvancedRake 36-650					Contient une substance extrêmement préoccupante	Cadmium, plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	9.1			
0608B89706	AdvancedRake 36-750					Contient une substance extrêmement préoccupante	Cadmium, plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	9.1			
0608B89707	AdvancedRake 36-750					Contient une substance extrêmement préoccupante	Cadmium, plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	9.1			
0608B88825	AdvancedRake 36-850					Contient une substance extrêmement préoccupante	Cadmium, plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	9.1			
0608B88826	AdvancedRake 36-890					Contient une substance extrêmement préoccupante	Cadmium, plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	9.1			
0608B88901	AdvancedRake 36-950					Contient une substance extrêmement préoccupante	Cadmium, plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	9.1			
0608B89808	AdvancedRake 36-990					Contient une substance extrêmement préoccupante	Cadmium, plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	9.1			
0630011002	PST 18 LI					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux				
0630011004	PST 18 LI					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux				
0630111100	UniversalSaw 18V-100					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux				
0630111101	UniversalSaw 18					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux				
0630120000	EasySaw 18V-70					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux				
0630120001	EasySaw 18V-70 nac.					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux				
0603340100	PSS 200 AC					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux				
0603340200	PSS 200 AE					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux				
0603340300	PSS 300 AE					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux				
0603379000	PEX 220 A					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux				
0603340J0F	PSS 250 AE					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux				
0603389003	PWS 1000					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux				
0603A2J000	PWS 700-115					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux				
0603A2J004	PWS 700-115					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux				
0603A2J400	PWS 700-115					Contient une substance extrêmême préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux				
0603A2J403	PWS 750-125					Contient une substance extrêmême préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux				
0603A2J404	PWS 7500					Contient une substance extrêmême préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux				
0603A24J05	PWS 730-115					Contient une substance extrêmême préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux				
0603A24J09	PWS COMPACT 750-115					Contient une substance extrêmême préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux				
0603A24JA	PWS 700-115					Contient une substance extrêmême préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux				
0601130000	EasyImpact 550					Contient une substance extrêmême préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux				
0601130001	EasyImpact 550 Drill Assistant					Contient une substance extrêmême préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux				
0601130002	PSB Easy					Contient une substance extrêmême préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux				
0601131100	EasyImpact 570					Contient une substance extrêmême préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux				
0601131000	UniversalImpact 700					Contient une substance extrêmême préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux				
0601131001	UniversalImpact 700 Drill Assistant					Contient une substance extrêmême préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux				
0601131005	UniversalImpact 7000					Contient une substance extrêmême préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux				
0601131006	UniversalImpact 7000					Contient une substance extrêmême préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux				
0601131100	UniversalImpact 800					Contient une substance extrêmême préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux				
0601131107	UniversalImpact 800					Contient une substance extrêmême préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux				
0601133000	EasyImpact 600					Contient une substance extrêmême préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux				
0601133001	EasyImpact 600					Contient une substance extrêmême préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux				
0601133100	EasyImpact 600					Contient une substance extrêmême préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux				
0601133101	EasyImpact 6300					Contient une substance extrêmême préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux				
0601174000	AdvancedImpact 900					Contient une substance extrêmême préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux				
0601174002	AdvancedImpact 9000					Contient une substance extrêmême préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux				
0601174003	AdvancedImpact 990					Contient une substance extrêmême préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux				
0602072000	PFS 1000					Contient une substance extrêmême préoccupante	Pyrène, plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux				
0602072100	PFS 3000-2					Contient une substance extrêmême préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux				
0602072103	PFS 3000-2					Contient une substance extrêmême préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux				
0602072200	PFS 5000 E					Contient une substance extrêmême préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux				
0602072201	PFS 5000 E					Contient une substance extrêmême préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux				
0602072202	PFS 5000 E					Contient une substance extrêmême préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux				
0602072203	PFS 5000 E					Contient une substance extrêmême préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux				
0602072300	PFS 2000					Contient une substance extrêmême préoccupante	Pyrène, plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux				
0602072400	PFS 7000										Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux				
0602369000	EasySprayr 18V-100					Contient une substance extrêmême préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux				
0602564503	PKP 18 E					Contient une substance extrêmême préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux				
0602564504	PKP 18 E Venturi#1					Contient une substance extrêmême préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux				
0602564501	PKP 18 E Fauvillers / L					Contient une substance extrêmême préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux				
0602564500	PKP 3.6 LI										Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux				
0602605000	PTK 14 E027										Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux				
0603A2A5C0	PWS 700-115					Contient une substance extrêmême préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux				
0603A2A5D	PWS 750-125					Contient une substance extrêmême préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux				
0603A2A5E	PWS 8500-125					Contient une substance extrêmême préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux				
0603A2A241	PWS 750-115					Contient une substance extrêmême préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux				
0603A2A271	PWS COMPACT 750-115					Contient une substance extrêmême préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux				
0603A2J700	PWS 850-125					Contient une substance extrêmême préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux				
0603A2J701	PWS 780-125					Contient une substance extrêmême préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux				
0603344401	PBH 2500 RE					Contient une substance extrêmême préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux				
0603344402	PBH 2500 SRE					Contient une substance extrêmême préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux				
0603344404	PBH 2500 SRE					Contient une substance extrêmême préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux				
0603A2J703	PWS 780-125					Contient une substance extrêmême préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux				
0603A2J704	PWS 800-125					Contient une substance extrêmême préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux				
0603A2J705	PWS 8000					Contient une substance extrêmême préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux				
0603A2J708	PWS 850-125					Contient une substance extrêmême préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux				
0603393000	PBH 2900 RE					Contient une substance extrêmême préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux				
0603393100	PBH 2900 RE					Contient une substance extrêmême préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux				
0603393200	PBH 3000 FRE					Contient une substance extrêmême préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux				
0603394200	PBH 3000-2 FRE					Contient une substance extrêmême préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux				
0603394204	PBH 3100-2 FRE					Contient une substance extrêmême préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux				
0603500000	PKS 55										Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux				
0603501000	PKS 55 A										Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux				
0603501022	PKS 55 A + 2B										Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux				
0603501003	PKS 55 - 2A										Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux				
0603502000	PKS 66 AF										Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux				
0603502002	PKS 66 A										Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux				
0603502004	PKS 66 A - 2 AF										Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux				
0603047000	EasyPump					Contient une substance extrêmême préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux				
0603047100	UniversalPump 18V					Contient une substance extrêmême préoccupante	Phénanthrène, pyrène, benzo[ghi]pérylène, fluoranthène, plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux				
0603252327	Uneo Maxx					Contient une substance extrêmême préoccupante	Cadmium, plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux				
0603968100	PTK 3.6 LI					Contient une substance extrêmême préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux				
0603968101	PTK 3.6 LI					Contient une substance extrêmême préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux				
0603968102	PTK 3.6 LI Office Set					Contient une substance extrêmême préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux				
0603968200	PTK 3.6 LI					Contient une substance extrêmême préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux				
0603968201	PTK 3.6 LI					Contient une substance extrêmême préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux				
0603968202	PTK 3.6 LI Office Set					Contient une substance extrêmême préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux				
0603973606	PSR 14.4 Li-2					Contient une substance extrêmême préoccupante	Cadmium, plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux				
0603A2J709	PWS 8500-125					Contient une substance extrêmême préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux				
0603977006	PSR Select					Contient une substance extrêmême préoccupante	Cadmium, plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux				
0603980301	AdvancedImpactDrive 18					Contient une substance extrêmême préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux				
0603980302	AdvancedImpactDrive 18					Contient une substance extrêmême préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux				
0603980303	AdvancedImpactDrive 18					Contient une substance extrêmême préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux				
0615992E26	UniAquariHomeCarWT										Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux				
0615992E29	UniAquariHomeCarWT										Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux				
0608857000	AdvancedShear 18V-10					Contient une substance extrêmême préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux				
0608857001	AdvancedShear 18V-10					Contient une substance extrêmême préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux				
0608857070	AdvancedShear 18V-10					Contient une substance extrêmême préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux				
1609200396	Spray d'entretien															
2605411073	Sac de ramassage / housse de protection															
2607000181	Huile pour tronçonneuse à chaîne															
2609020039	Lame de coupe-herbes 8 cm (Isio)															
2609020040	Lame de sculpte-haies 12 cm (Isio)															
2609020041	Manche télescopique 80–115 cm (Isio)															
2609003867	Lame de coupe-herbes 10 cm (ASB/AGS)															
2609003868	Lame de sculpte-haies 20 cm (ASB)															
2609003884	Lame de coupe-herbes 8 cm (ASB/AGS)															
2609003885	Lame de sculpte-haies 12 cm (ASB/AGS)															
0608A6A000	AFS 23-37					Contient une substance extrêmême préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux				
0608B88001	ARM 30					Contient une substance extrêmême préoccupante	Plomb									
0608B89060	Bac de ramassage (ARM 30)					Contient une substance extrêmême préoccupante	Plomb									
0608B8103	ARM 36 G					Contient une substance extrêmême préoccupante	Plomb									
0603847A01	AHS 450-16					Contient une substance extrêmême préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux				
0603847A00	AHS 45-16					Contient une substance extrêmême préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux				
0603847B02	AHS 480-16					Contient une substance extrêmême préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux				
0603847E01	AHS 48-26					Contient une substance extrêmême préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux				
0603847B00	AHS 50-16					Contient une substance extrêmême préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux				
0615992E31	AHS 50-20 Display BE					Contient une substance extrêmême préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux				
0603849F00	AHS 50-20 LI					Contient une substance extrêmême préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux				
0603849F04	AHS 50-20 LI					Contient une substance extrêmême préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux				
0603849F70	AHS 50-20 LI (1x 25Ah)					Contient

06008A5C05	ART 23-18 Li					Contient une substance extrêrement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
06008A5E01	ART 26-18 Li					Contient une substance extrêrement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
06008789M0	ART 35					Contient une substance extrêrement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
06008BG01	Indego M 700					Contient une substance extrêrement préoccupante	Plomb, pyrène, phénanthrène						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	8.8				
06008D3000	ART 24 D					Contient une substance extrêrement préoccupante	Cadmium, plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
06008536A0	AXT 2200					Contient une substance extrêrement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
06008D3100	AXT 22 D					Contient une substance extrêrement préoccupante	Cadmium, plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
06008D3170	AXT 22 D					Contient une substance extrêrement préoccupante	Cadmium, plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
06008D3300	AXT 25 TC					Contient une substance extrêrement préoccupante	Cadmium, plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
06008D3370	AXT 25 TC					Contient une substance extrêrement préoccupante	Cadmium, plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
06008D330A	AXT 25 TC avec gants et rallonges 25 m					Contient une substance extrêrement préoccupante	Cadmium, plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
06008D330B	AXT 25 TC + Ébranchoir + Gants					Contient une substance extrêrement préoccupante	Cadmium, plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
06008D3306	AXT 2200 TC					Contient une substance extrêrement préoccupante	Cadmium, plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
06008539S0	AXT Rapid 2000					Contient une substance extrêrement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
06008539S0	AXT Rapid 2000					Contient une substance extrêrement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
06008539T0	AXT Rapid 2000					Contient une substance extrêrement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
06008539X0	AXT Rapid 2000 i-Sec					Contient une substance extrêrement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
06008A4A06	AdvancedHedgeCut 36												Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
FG16800621	Starter Set 36V (GBA 36V 4.0Ah + AL 36V-20)					Contient une substance extrêrement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
06159260S6	CityMower 18+EGC 18					Contient une substance extrêrement préoccupante	Plomb, oxyde de plomb titane zirconium						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	9.1				
06008BA07	CityMower 18V-32-300					Contient une substance extrêrement préoccupante	Plomb, oxyde de plomb titane zirconium						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	9.1				
06008BA08	CityMower 18V-32-300					Contient une substance extrêrement préoccupante	Plomb, oxyde de plomb titane zirconium						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	9.1				
06008BA900	CityMower 18					Contient une substance extrêrement préoccupante	Plomb, oxyde de plomb titane zirconium						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	9.1				
06008BA901	CityMower 18					Contient une substance extrêrement préoccupante	Plomb, oxyde de plomb titane zirconium						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	9.1				
06008498X0	EasyHedgeCut 18-45					Contient une substance extrêrement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
0008C1CD1	EasyGrassCut 18					Contient une substance extrêrement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
0008C1A00	EasyGrassCut 18-230					Contient une substance extrêrement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
06008784N4	AdvancedGrassCut 36												Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
06008B8B00	Rotak 32												Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	8.6				
06008B9B03	ARM 32												Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	8				
0008C1C00	EasyGrassCut 18-26					Contient une substance extrêrement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
0008C1C02	EasyGrassCut 18-260					Contient une substance extrêrement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
0008C1A03	EasyGrassCut 18V-230					Contient une substance extrêrement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
0008C1C03	EasyGrassCut 18V-26					Contient une substance extrêrement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
0008C1C04	EasyGrassCut 18V-28					Contient une substance extrêrement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
0008C1C05	EasyGrassCut 18V-260					Contient une substance extrêrement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
0008C1H00	EasyGrassCut 23					Contient une substance extrêrement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
0008C1H01	EasyGrassCut 23					Contient une substance extrêrement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
0008C1J00	EasyGrassCut 26					Contient une substance extrêrement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
0008C1J01	EasyGrassCut 26					Contient une substance extrêrement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
06159260X1	EasyHedgeALB 18bare					Contient une substance extrêrement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
06159260X2	EasyHedgeEasyGrass					Contient une substance extrêrement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
06008A2300	ART 27												Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
06008A5300	ART 27 +												Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
06008A5400	ART 30												Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
06008A5500	ART 30 +												Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
06008A5700	ART 36 +												Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
06008A5800	ART 24												Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
06008A5900	ART 24 +												Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
06008498X7	EasyHedgeCut 12-35					Contient une substance extrêrement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
06008498A8	EasyHedgeCut 12-45					Contient une substance extrêrement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
06008498A9	EasyHedgeCut 12-45					Contient une substance extrêrement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
06008A6000	ARM 3200												Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
06008498E3	EasyHedgeCut 18-45					Contient une substance extrêrement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
06008498F0	EasyHedgeCut 18-45					Contient une substance extrêrement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
06008498F1	EasyHedgeCut 18-45					Contient une substance extrêrement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
06008498E1	EasyHedgeCut 18-45					Contient une substance extrêrement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
06008498E2	EasyHedgeCut 18-45					Contient une substance extrêrement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
06008498H4	EasyHedgeCut 18-45					Contient une substance extrêrement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
06008498K0	EasyHedgeCut 18-45					Contient une substance extrêrement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
06008A7700	AdvancedAquatak 150												Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	9.2				
06008A7800	AdvancedAquatak 160												Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	8.8				
06008A7901	EasyAquatak 120												Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	8.6				
06008A7902	EasyAquatak 120												Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	8.6				
06008A7A00	UniversalAquatak 125												Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	7.9				
06008A7B00	UniversalAquatak 130												Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	8.2				
06008A7C00	UniversalAquatak 135												Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	8.4				
06008A7D00	AdvancedAquatak 140												Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	8.7				
06008A7E00	EasyAquatak 150												Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	7.4				
06008A7E01	Lance longue pour EasyAquatak 150												Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	7.8				
06008A7F00	EasyAquatak 160												Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	8.5				
06008498E5	EasyHedgeCut 18-45					Contient une substance extrêrement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
06008479A5	EasyHedgeCut 45					Contient une substance extrêrement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
06008479A7	EasyHedgeCut 45					Contient une substance extrêrement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
06008479B1	EasyHedgeCut 45					Contient une substance extrêrement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
06008479T2	EasyHedgeCut 45					Contient une substance extrêrement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
06008479B3	EasyHedgeCut 50					Contient une substance extrêrement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
06008479C2	EasyHedgeCut 55					Contient une substance extrêrement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
06008479C7	EasyHedgeCut 55					Contient une substance extrêrement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
06008B2000	EasyPrune					Contient une substance extrêrement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
06008B0500	Abri Indego												Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
06008B2100	EasyPrune					Contient une substance extrêrement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
06008B2150	EasyPrune					Contient une substance extrêrement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
06008B1001	UniversalGardenTidy 2000												Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
06008B1002	UniversalGardenTidy 2000												Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
06008B1071	UniversalGardenTidy 2000												Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
06008B1072	UniversalGardenTidy 2000												Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
06008B2170	EasyPrune					Contient une substance extrêrement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
06008B2180	EasyPrune					Contient une substance extrêrement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
06008B0B00	EasyRotak 36-550					Contient une substance extrêrement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	9				
06008B8001	EasyRotak 36-550					Contient une substance extrêrement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	9				
06008B8002	EasyRotak 36-550					Contient une substance extrêrement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	9				
06008333X0	EasyShear					Contient une substance extrêrement préoccupante	Cadmium, plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
06008333Q0	EasyShear					Contient une substance extrêrement préoccupante	Cadmium, plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
06008333Q4	EasyShear (Venturn only)					Contient une substance extrêrement préoccupante	Cadmium, plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
0008C4J00	GardenPump 18					Contient une substance extrêrement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
0008C4J01	GardenPump 18					Contient une substance extrêrement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
0008C4J02	GardenPump 18V-2000					Contient une substance extrêrement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
06008B5000	sécateur												Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
06008B5100	Ébranchoir												Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
06008B6000	Fontus												Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
06008B6101	Fontus 18 V												Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
06008B6102	Fontus 18 V												Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
0008C4J03	GardenPump 18V-2000					Contient une substance extrêrement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
FG16800613	Accessoire unité de pompage					Contient une substance extrêrement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
06009100X0	GHP 5-13 C					Contient une substance extrêrement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	9				
06009104X0	GHP 5-55					Contient une substance extrêrement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	9				
06009105X0	GHP 5-65					Contient une substance extrêrement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	9.1				
06008B5300	UniversalChain 35												Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
06008B5301	UniversalChain 35												Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
06008B5303	UniversalChain 35												Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
06008B5304	UniversalChain 35												Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
06008B5305	UniversalChain 35												Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
06009106X0	GHP 5-65 X					Contient une substance extrêrement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	9.3				
06009107X0	GHP 5-75					Contient une substance extrêrement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	9				
06008B8400	UniversalChain 40												Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
06008B8401	UniversalChain 40												Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
06008B8402	UniversalChain 40												Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
06008B8404	UniversalChain 40												Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
06008B8600	AdvancedChain 36V-35-40												Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
06008B8601	AdvancedChain 36V-35-40												Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
06009108X0	GHP 5-75 X					Contient une substance extrêrement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	9.3				
06009102X0	GHP 5-14					Contient une substance extrêrement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
06009103X0	GHP 9-15 XD					Contient une substance extrêrement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	9.2				
06008B7000	GlassVAC					Contient une substance extrêrement préoccupante	Cadmium, plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
06008B7200	GlassVAC Solo Plus					Contient une substance extrêrement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
FG16800586	GlassVAC - Set bouteille pulvérisateur					Contient une substance extrêrement préoccupante	Plomb												
06008B0000	Indego 350					Contient une substance extrêrement préoccupante	Plomb, pyrène, phénanthrène						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	8.2				
06008B0100	Indego S+ 350					Contient une substance extrêrement préoccupante	Plomb, pyrène, phénanthrène						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	8.4				
06008B0203	Indego M 700					Contient une substance extrêrement préoccupante	Plomb, pyrène, phénanthrène						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	8.8				
06008B0303	Indego M+ 700					Contient une substance extrêrement préoccupante	Plomb, pyrène, phénanthrène						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	8.8				
06008B0202	Indego S 500					Contient une substance extrêrement préoccupante	Plomb, pyrène, phénanthrène						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	8.8				
06008B0302	Indego S+ 500					Contient une substance extrêrement préoccupante	Plomb, pyrène, phénanthrène						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	8.8				
06008B0003	Indego XS 300					Contient une substance extrêrement préoccupante	Plomb, pyrène, phénanthrène						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	8.2				
06008331U6	Iaio					Contient une substance extrêrement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
06008331U8	Iaio					Contient une substance extrêrement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
06008331U9	Iaio					Contient une substance extrêrement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
06008331UA	Iaio					Contient une substance extrêrement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
06008331UB	Iaio					Contient une substance extrêrement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
06008331U0	Iaio					Contient une substance extrêrement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
06008331UC	Iaio					Contient une substance extrêrement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
06008331T2	Iaio					Contient une substance extrêrement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
06008331T3	Iaio					Contient une substance extrêrement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
06008331T4	Iaio					Contient une substance extrêrement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
06008331U0	Iaio					Contient une substance extrêrement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
06008331U2	Iaio					Contient une substance extrêrement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
06008331U5	Iaio					Contient une substance extrêrement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
FG16800339	Manche télescopique 80–115 cm (Iaio)					Contient une substance extrêrement préoccupante	Plomb												
06008B1900	Kao					Contient une substance extrêrement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
06008B1970	Kao					Contient une substance extrêrement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
06008B1A00	Kao					Contient une substance extrêrement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
06008B1AA0	Kao					Contient une substance extrêrement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
06008B1AC1	Kao					Contient une substance extrêrement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
06008B1A70	Kao					Contient une substance extrêrement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
06008B1902	Kao Set					Contient une substance extrêrement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
FG16800551	GlassVAC - Grands chiffons microfibre de rechange					Contient une substance extrêrement préoccupante	Plomb												
FG16800550	GlassVAC - Grandes lames de rechange					Contient une substance extrêrement préoccupante	Plomb												
FG16800596	Adaptateur mural et adaptateur pour récupérateur d'eau de pluie					Contient une substance extrêrement préoccupante	Plomb												
FG16800561	GlassVAC - Set					Contient une substance extrêrement préoccupante	Plomb												
06008B5C01	Rotak 32 Li High Power					Contient une substance extrêrement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	9.1				
06008BD00	Rotak 32 Li					Contient une substance extrêrement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	9.1				
06008BD06	Rotak 32 Li					Contient une substance extrêrement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	9.1				
06008A600A	Rotak 32Li EIR					Contient une substance extrêrement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
06008A6D4	Rotak 37Li EIR					Contient une substance extrêrement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
06159262K1	Rotak37Li+GrassCutKIT					Contient une substance extrêrement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de méta

0600BC0571	UniversalHedgeCut 50					Contient une substance extrêrement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
0600BC0752	UniversalHedgeCut 58					Contient une substance extrêrement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
0600BC0750	UniversalHedgeCut 60					Contient une substance extrêrement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
0600BC0753	UniversalHedgeCut 60					Contient une substance extrêrement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
0600BC0771	UniversalHedgeCut 60					Contient une substance extrêrement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
0600BC0TB1	UniversalHedgeCut 60					Contient une substance extrêrement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
0600B50002	UniversalHedgePole 18					Contient une substance extrêrement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
0600B50070	UniversalHedgePole 18 (1x25 Ah)					Contient une substance extrêrement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
0601313100A	UniversalImpact 700					Contient une substance extrêrement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
0601313100B	UniversalImpact 700					Contient une substance extrêrement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
0601313100E	UniversalImpact 700					Contient une substance extrêrement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
0601313100F	UniversalImpact 700					Contient une substance extrêrement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
0601313100H	UniversalImpact 700 + SystemBox					Contient une substance extrêrement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
0602826100	POF 1000 AE					Contient une substance extrêrement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
0602P63800	POF 1400 ACE					Contient une substance extrêrement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
0602P63801	POF 1400 ACE + JB					Contient une substance extrêrement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
0603A2A5A	PWS 850-125 + SystemBox					Contient une substance extrêrement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
0603A2A708	PWS 850-125					Contient une substance extrêrement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
0603A2A70C	PWS 850-125					Contient une substance extrêrement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
0603A2I000	GluePen					Contient une substance extrêrement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
0603A2I002	GluePen Venturn												Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
0603A2A100	Gluey					Contient une substance extrêrement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
0603A2A101	Gluey					Contient une substance extrêrement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
0603A2A102	Gluey					Contient une substance extrêrement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
0603A2A103	Gluey					Contient une substance extrêrement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
0603A2A104	Gluey					Contient une substance extrêrement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
0603A2A750	PWS 850-125 + SystemBox					Contient une substance extrêrement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
0603A3A000	PEX 300 AE					Contient une substance extrêrement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
0603A3A004	PEX 300 AE					Contient une substance extrêrement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
0603A6B000	EasyHeat 500					Contient une substance extrêrement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
0603A6100	UniversalHeat 600					Contient une substance extrêrement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
0603A6101	UniversalHeat 600					Contient une substance extrêrement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
0603A6103	UniversalHeat 600												Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
0603A3D05	PEX 300 AE + SystemBox					Contient une substance extrêrement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
0603A4000	PEX 400 AE					Contient une substance extrêrement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
0603A4A003	PEX 400E AE					Contient une substance extrêrement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
0603B51100	Teeoro					Contient une substance extrêrement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
0603A5A000	PST 300 E					Contient une substance extrêrement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
0603A5A004	PST 3200 E					Contient une substance extrêrement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
0603A5A005	PST 700 ReadyToSaw					Contient une substance extrêrement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
0603A6100	PST 800 PEL					Contient une substance extrêrement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
0603A6101	PST 800 PEL					Contient une substance extrêrement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
0603A6102	PST 8000 PEL					Contient une substance extrêrement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
0603A6104	PST 8000 PEL					Contient une substance extrêrement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
0603A0105	PST Universal+					Contient une substance extrêrement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
0603A0200	PST 900 PEL					Contient une substance extrêrement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
0603A0201	PST 900 PEL					Contient une substance extrêrement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
0603A2D04	PST 9000 PEL					Contient une substance extrêrement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
0603A2D05	PST 900 PEL					Contient une substance extrêrement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
0603A3D00	PST 1000 PEL					Contient une substance extrêrement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
0603A5D00	PST 750 PE					Contient une substance extrêrement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
0603A6D00	PST 750 PEL					Contient une substance extrêrement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
0603A0700	PST 650					Contient une substance extrêrement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
0603A0701	PST 670					Contient une substance extrêrement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
0603A0703	PST Easy					Contient une substance extrêrement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
0603A0704	PST 680					Contient une substance extrêrement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
0603B51101	Teeoro												Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
0603B32100	AdvancedDrill 18												Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
0603C90000	AdvancedGrind 18					Contient une substance extrêrement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
0603C90001	AdvancedGrind 18 + SystemBox					Contient une substance extrêrement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
0603C90002	AdvancedGrind 18					Contient une substance extrêrement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
0603C90003	AdvancedGrind 18 + SystemBox					Contient une substance extrêrement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
0603E2J001	UniversalGrind 750-125					Contient une substance extrêrement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
0603B31100	AdvancedGrind 18V-90					Contient une substance extrêrement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
0609G02000	EasyCutAndGrind					Contient une substance extrêrement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
0603339003	PDA 180					Contient une substance extrêrement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
0603339783	PDA 180 E					Contient une substance extrêrement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
0603354000	PSM 80 A					Contient une substance extrêrement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
0603354006	PSM 8180 A					Contient une substance extrêrement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
0603377000	PSM 160 A					Contient une substance extrêrement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
0603979009	EasySander 12					Contient une substance extrêrement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
0603377001	PSM 160 A					Contient une substance extrêrement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
0603377006	PSM 160 A					Contient une substance extrêrement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
0603A1301	PSM 18 LI					Contient une substance extrêrement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
0603A1303	PSM 18 LI					Contient une substance extrêrement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
0603386000	PSM 200 AES												Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
0603386001	PSM 200 AES												Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
0603386002	PSM 200 AES + SystemBox												Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
0603B70000	PSM 100 A					Contient une substance extrêrement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
0603B70002	PSM 100 A					Contient une substance extrêrement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
0603B86000	PSM Primo					Contient une substance extrêrement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
0603C32000	EasySander 18V-8					Contient une substance extrêrement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
0603C32100	UniversalSander 18V-10					Contient une substance extrêrement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
0609799000	EasySander 12					Contient une substance extrêrement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
0609799001	EasySander 12					Contient une substance extrêrement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
0609C40001	Ponceuse YOUseries Sander					Contient une substance extrêrement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
0609C90000	EasyCurvSander 12					Contient une substance extrêrement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
0603A6B000	PSA 900 E					Contient une substance extrêrement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
0603A7000	PSA 700 E					Contient une substance extrêrement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
0603A7001	PSA 700 E					Contient une substance extrêrement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
0603A7002	PSA 7100 E					Contient une substance extrêrement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
0603A9000	PBH 2100 SRE					Contient une substance extrêrement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
0603A9001	PBH 2100 SRE					Contient une substance extrêrement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
0603A9002	PBH 2100 RE					Contient une substance extrêrement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
0603A9003	PBH 2100 RE					Contient une substance extrêrement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
0603A9002	PBH 2000 RE					Contient une substance extrêrement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
0603B81300	PKS 18 LI					Contient une substance extrêrement préoccupante	Cadmium, plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
0603B82400	AdvancedRecip 18												Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
0603B82401	AdvancedRecip 18					Contient une substance extrêrement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
0603B82402	AdvancedRecip 18												Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
0603B82403	AdvancedRecip 18					Contient une substance extrêrement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
0603B30000	PKS 18 Multi					Contient une substance extrêrement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
0609C90001	EasyCurvSander 12					Contient une substance extrêrement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
0609C90002	EasyCurvSander 12					Contient une substance extrêrement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
0609C90003	EasyCurvSander 12					Contient une substance extrêrement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
0606A01040	Aspirateur YOUseries Dust Extractor												Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
0603B30000	UniversalBrush					Contient une substance extrêrement préoccupante	Cadmium, plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
0601012000	PMF 220 CE					Contient une substance extrêrement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
0601012001	PMF 220 CE Set					Contient une substance extrêrement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
0601012003	PMF 2000 CE					Contient une substance extrêrement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
0603B9100	UniversalVac 18					Contient une substance extrêrement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
0603B9102	UniversalVac 18					Contient une substance extrêrement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
0603B9103	UniversalVac 18					Contient une substance extrêrement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
0603C90000	PKS 40					Contient une substance extrêrement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
0603C70002	UniversalCirc 12					Contient une substance extrêrement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
0603C70003	UniversalCirc 12					Contient une substance extrêrement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
0603C90000	EasyCut 50					Contient une substance extrêrement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
0603C9100	AdvancedCut 50					Contient une substance extrêrement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
0603C90000	EasyCut 12					Contient une substance extrêrement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
0603C90001	EasyCut 12					Contient une substance extrêrement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
0603C00000	EasyVac 12					Contient une substance extrêrement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	4.6				
0603C00001	EasyVac 12					Contient une substance extrêrement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	5.4				
0603C10000	EasyVac 3					Contient une substance extrêrement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
0603C9100	UniversalVac 15					Contient une substance extrêrement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
0603C91200	AdvancedVac 20					Contient une substance extrêrement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
0603C92000	AdvancedVac 20					Contient une substance extrêrement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
0601012006	PMF 220 CE					Contient une substance extrêrement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
0603C9100	AdvancedCut 18					Contient une substance extrêrement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
0603C9101	AdvancedCut 18					Contient une substance extrêrement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
0603C90000	EasyImpactDrive 12												Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
0603C90001	EasyImpactDrive 12					Contient une substance extrêrement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
0603C07001	Aspirateur YOUseries Vac					Contient une substance extrêrement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
0601012007	PMF 2000 CE + SystemBox					Contient une substance extrêrement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
0601021100	PMF 250 CES					Contient une substance extrêrement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
0601021101	PMF 250 CES Set					Contient une substance extrêrement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
0601021105	PMF 250 CES + SystemBox					Contient une substance extrêrement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
0603E10000	AdvancedVac 18V-8												Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
0603E10001	AdvancedVac 18V-8												Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
0601021108	PMF 250 CES dans une SystemBox + 20 accessoires					Contient une substance extrêrement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
0601012000	PMF 250 CES					Contient une substance extrêrement préoccupante	Pyrène, plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
0601012000	UniversalMulti 12					Contient une substance extrêrement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
0601012001	UniversalMulti 12					Contient une substance extrêrement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
0059523OC	Uneo Maxx					Contient une substance extrêrement préoccupante	Cadmium, plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
0059523OF	Uneo Maxx					Contient une substance extrêrement préoccupante	Cadmium, plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
0059523OK	Uneo Maxx + SystemBox					Contient une substance extrêrement préoccupante	Cadmium, plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
0059734AN	PSR 14.4 Li-2					Contient une substance extrêrement préoccupante	Cadmium, plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
0059734AP	PSR 14.4 Li-2					Contient une substance extrêrement préoccupante	Cadmium, plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
0601104000	AdvancedMulti 18					Contient une substance extrêrement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
0601104001	AdvancedMulti 18					Contient une substance extrêrement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
0059640OC	Uneo					Contient une substance extrêrement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
0059640OD	Uneo					Contient une substance extrêrement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
0059640OE	Uneo					Contient une substance extrêrement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
0603A1008	EasyLamp 12												Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
0603A1100	UniversalLamp 18												Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
0603A2A10A	EasyDrill 1200					Contient une substance extrêrement préoccupante	Monoxyde de plomb (oxyde de plomb), plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
0603A2A10B	EasyDrill 1200					Contient une substance extrêrement préoccupante	Monoxyde de plomb (oxyde de plomb), plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
0603A2A10E	EasyDrill 1200					Contient une substance extrêrement préoccupante	Monoxyde de plomb (oxyde de plomb), plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
0603A3J00F	PSR 1440 Li-2					Contient une substance extrêrement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
0603A3J10B	PSR 1800 Li-2					Contient une substance extrêrement préoccupante	Cadmium, plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
0603A3J10H	PSR 1800 Li-2					Contient une substance extrêrement préoccupante	Cadmium, plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
0603A3J10J	PSR 1800 Li-2

0639B5102	AdvancedImpact 18					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
0639B5105	AdvancedImpact 18					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
0639B5108	AdvancedImpact 18					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
0639B5109	AdvancedImpact 18					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
0639B510A	AdvancedImpact 18					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
0639B510B	AdvancedImpact 18					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
0639B510C	AdvancedImpact 18					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
0639B510E	AdvancedImpact 18					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
0639B6100	EasyImpact 12					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
0639B6101	EasyImpact 12					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
0639B6104	EasyImpact 12					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
0639B6105	EasyImpact 12					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
0639B6106	EasyImpact 12					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
0632J711G0	PHO 3100					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
0639C5001	Perceuse VOLteries Drill					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
0639C6000	PushDrive					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
0639C6001	PushDrive					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
0639C7000	IXO 6					Contient une substance extrêmement préoccupante	Cadmium, plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
0639C7002	IXO Colour Edition					Contient une substance extrêmement préoccupante	Cadmium, plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
0639C7003	IXO 6 avec station de charge					Contient une substance extrêmement préoccupante	Cadmium, plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
0639C7100	IXO 6					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
0639C7101	IXO 6					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
0639C7102	IXO 6 Set					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
0639C7103	IXO 6 Vino Set					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
0639C8000	UniversalDrill 18					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
0639C8001	UniversalDrill 18					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
0639C8002	UniversalDrill 18					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
0639C8004	UniversalDrill 18					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
0639C8005	UniversalDrill 18					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
0639C8007	UniversalDrill 18 +					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
0639C8100	UniversalImpact 18					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
0639C8101	UniversalImpact 18					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
0639C8102	UniversalImpact 18					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
0639C8103	UniversalDrill 18 +					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
0632JA1000	PBS 75 A					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
0632JA1300	PBS 75 AE					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
0632JA1301	PBS 75 AE Set					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
0632JA6000	PHO 1500					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
0639DG0000	EasyHammer 12V					Contient une substance extrêmement préoccupante	Cadmium, plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
0632JA4100	PHO 2000					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
0639DG0000	EasyDrill 1200					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
0639DG0001	EasyDrill 1200					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
0639DG0002	EasyDrill 1200					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
0639DG0004	EasyDrill 1200					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
0639DG0005	EasyDrill 1200					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
0639DG0006	EasyDrill 1200					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
0639DG0007	EasyDrill 1200					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
0639DG1000	EasyImpact 1200					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
0639DG1001	EasyImpact 1200					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
0639DG1002	EasyImpact 1200					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
0639DG1003	EasyImpact 1200					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
0639DG1004	EasyImpact 1200					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
0639DG1005	EasyImpact 1200					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
0639DG4000	UniversalDrill 18V					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
0639DG4001	UniversalDrill 18V					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
0639DG4002	UniversalDrill 18V					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
0639DG4003	UniversalDrill 18 V + SystemBox					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
0639DG4100	UniversalImpact 18V					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
0639DG4101	UniversalImpact 18V					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
0639DG4102	UniversalImpact 18V					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
0639DG4103	UniversalImpact 18 V + SystemBox					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
0639DG4106	UniversalImpact 18V					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
0639DG4107	UniversalImpact 18 V + SystemBox					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
0639DG4108	UniversalImpact 18 V + SystemBox					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
0639DG4109	UniversalImpact 18V					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
0639DG410A	UniImpact 18v +					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
0639DG410B	UniversalImpact 18V					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
0639DC5000	AdvancedTrimRouter 18V-8					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb, fluoranthène, pyrène, phénanthrène						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
0639DD6000	UniversalHammer 18V					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
0639D7000	UniversalDrill 18V-60												Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
0639D7001	UniversalDrill 18V-60												Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
0639D7002	UniversalDrill 18V-60												Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
0639D7100	UniversalImpact 18V-60												Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
0639D7101	UniversalImpact 18V-60												Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
0639D7102	UniversalImpact 18V-60												Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
0639D7105	UniversalImpact 18V-60												Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
0639D7106	U 18V-60+5V AC												Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
0639D6000	EasyDrill 18V-40					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
0639D6002	EasyDrill 18V-40					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
0639D6004	EasyDrill 18V-40					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
0639D6005	EasyDrill 18V-40					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
0639D6100	EasyImpact 18V-40					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
0639D6101	EasyImpact 18V-40					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
0639D6102	EasyImpact 18V-40					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
0639D6107	EasyImpact 18V-40					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
0639D6108	EasyImpact 18V-40					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
0639DA000	PLS 300												Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
0639D4300	PTC 470												Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
0639D4400	PTC 640												Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
0639D5000	PTA 2400																		
0639D5100	PTA 1000																		
0639D5200	PWB 600					Contient une substance extrêmement préoccupante	Phtalate de bis(2-éthylhexyle) (DEHP), alcanes, chlorocaïnanes C10-13 (paraffines chlorées à chaîne courte)												
0639D5300	PTA 2000					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb												
0639D7000	PBD 40					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
0639B10000	PCM 8					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
0639B10100	PCM 8 S					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
0639B12001	AdvancedTableCut 52					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
0615990J8R	18V GKF 5-68 X												Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
0632JA4102	PHO 2100					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
0615991F01	PMF 250 CIS5 + SystemBox					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
0615991F5A	AdvMultiTil + UniPrcPsGel					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
0615991F28	PMF 250 SBX + UniPrcPsGel					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
0615992B0K	ARM 32+Blade												Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	9				
0615992B18	UniversAquat 130+Kit												Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	8.2				
0615992B2A	UniAquat+HomeCarKIT												Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
0615992B3D	UniAquat+HomeCarKIT												Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
0000B83001	UniversalHedgePole 18					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
0000B8A001	UniversalRake 300					Contient une substance extrêmement préoccupante	Phénanthrène, plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
0000B8B005	UniversalRoller 450					Contient une substance extrêmement préoccupante	Benzo[def]chrysène (benzo[a]pyrène), plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	8.7				
0000B8S002	UniversalRoller 470					Contient une substance extrêmement préoccupante	Benzo[def]chrysène (benzo[a]pyrène), plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	8.7				
0000B8S007	UniversalRoller 470					Contient une substance extrêmement préoccupante	Benzo[def]chrysène (benzo[a]pyrène), plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	8.7				
1600A0014P	Manchon abrasif G80																		
1600A0014R	Manchon abrasif G120																		
1600A00145	Manchon abrasif G240																		
1600A0014T	Set de manchons abrasifs G80/120/240																		
1600A0014U	Set porte-manchon et manchon abrasif G80																		
1600A0014V	Rouleau à lamelles G80																		
1600A0014W	Rouleau à lamelles G120																		
1600A0014X	Rouleau à lamelles G240																		
1600A0014Y	Rouleau à lamelles G80																		
1600A0014Z	Rouleau à lamelles G120																		
1600A00150	Rouleau à lamelles G80																		
1600A00151	Rouleau à lamelles G120																		
1600A00152	Cylindre abrasif (coupée) G80																		
1600A00153	Cylindre abrasif (coupée) G120																		
1600A00154	Cylindre abrasif (coupée) G80																		
1600A00155	Cylindre abrasif (coupée) G120																		
1600A00156	Set porte-manchon et manchon abrasif (conique) G80																		
1600A00157	Manchon abrasif (conique) G80																		
1600A00158	Manchon abrasif (conique) G120																		
1600A00159	Brosse (latérale)																		
1600A0018C	Agrafeuse à papiers																		
1600A0018D	Agrafeuse à brochures																		
1600A0015G	PFS Evo AC 1000 ml																		
1600A0015S	IXO Collection – adaptateur de réglage de couple																		
1600A0015T	IXO Collection – mèvot d'angle																		
1600A0015Y	IXO Collection – mandrin excentré																		
1600A0015C	IXO Collection – adaptateur soufleur de barbecue																		
1600A0015D	IXO Collection – adaptateur tire-bouchon																		
1600A0015E	IXO Collection – adaptateur moulin à épices																		
1600A0015T	IXO Collection – adaptateur de coupe universel																		
1600A00B80	Batterie PBA 18V 2.5Ah W-B												Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
1600A00B83	Chargeur AL 1830 CV					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
1600A00B97	Pistolet de pulvérisation																		
1600A00BW9	Pistolet pour tous types de peintures																		
1600A00BWH	Godet de 800 ml																		
1600A00B9P	Collection IXO - adaptateur de perçage																		
1600A00D27	Batterie PBA 18V 8.0Ah W-C												Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
1600A00H3D	Batterie PBA 12V 2.5Ah O-B					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
1600A00K1P	Pack de base 18 V (2.5 Ah + AL 1830 CV)					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
1600A00R7	Pack de base 18 V (4.0 Ah + AL 1815 CV)					Contient une substance extrêmême préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
1600A00R8	Pack de base 18 V (6.0 Ah + AL 1830 CV)					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
1600A00Z28	Kit d'entretien du bois												Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
1600A01 5LD	Starter Set 18 V (2 batteries 2.5 Ah + AL 1830 CV)					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
1600A01 1TB	Batterie PBA 18V 4.0Ah W-C												Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
1600A01 1TZ	Chargeur AL 1880 CV												Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
1600A01 3F5	Batterie PBA 18V 8.0Ah W-C												Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
1600A016CT	SystemBox - taille S																		
1600A016CU	Petite boîte à accessoires - taille S																		
1600A016CV	Boîte à accessoires moyenne - taille S																		
1600A016CW	Grande boîte à accessoires - taille S																		
1600A01 7L2	Bloc d'alimentation USB (5 V / 2 A)					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
1600A01 5CG	Boîte de couverde																		
1600A01 9E3	Starter-Set 18V (2.5 Ah + AL 1830 CV) + SystemBox					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
1600A01 9E4	Starter-Set 18V (2 x 2.5 Ah + AL 1830 CV) + SystemBox					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
1600A01D05	Pile					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
1600A01D4M	Papier abrasif VOLteries Sanding Paper																		
1600A01D83	Set de sciage et perçage pour bois et métal																		
1600A01E13	Systembox + étaïb																		
0000B89004	UniversalRoller 490					Contient une substance extrêmement préoccupante	Benzo[def]chrysène (benzo[a]pyrène), plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	8.7				
0000B89006	UniversalRoller 490					Contient une substance extrêmement préoccupante	Benzo[def]chrysène (benzo[a]pyrène), plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	8.7				
1600A01L3D	Starter Set 12 V (1 batterie 1.5 Ah, QAL 1210 CV)					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
1600A01L3E	Starter Set 12 V (2 batteries 1.5 Ah et QAL 1210 CV)					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
1600A01L7S	Mandrin excentré																		
1600A01L7T	Renvoi d'angle																		
1600A01FW2	Station de charge IXO					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb												
1600A01R J6	Prise d'alimentation rapide USB-C® (27 W)												Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
1600A01SR4	SystemBox - taille M																		
1600A01T56	Starter Set 18 V (batterie 2.5 Ah + chargeur AL 1810 CV)					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
1600A01V7F	Petite boîte à accessoires - taille M																		
1600A01V7R	Boîte à accessoires moyenne - taille M																		
1600A0201 1	QAL 12V-20					Contient une substance extrêmement préoccupante	Cadmium, plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
0000B89100	UniversalRoller 550					Contient une substance extrêmement préoccupante	Benzo[def]chrysène (benzo[a]pyrène), plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	8.7				
1600A02GSP	Station de charge IXO 6 Classic					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb												
1600A02W0W	Brosse																		
1600A02K5	Porte-disque avec système auto-agripparnt																		
1600A02K7	Brosse de précision																		

1600A02TL0	Starter Set 18V (2,0 Ah + 4,0 Ah + AL 18V-20)													Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux						
1600A02A4J	Starter-Set 18V Alliance (4,0 Ah + AL 1830 CV)					Contient une substance extrêrement préoccupante	Plomb							Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux						
1600A02AF4	Rapid 18V 2,5Ah													Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux						
1600A02AF5	Rapid 18V 4Ah													Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux						
1600A02AF6	Rapid 18-20													Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux						
1600A02CK7	Starter-Set 18 V Alliance (batterie 2,0 Ah + AL 18V-20)													Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux						
1600A02G85	PBA 18 V 2,0 Ah W-B													Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux						
1607A35I5Z	Batterie PBA 18V 3.0Ah W-B													Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux						
1607A35I70	Batterie PBA 18V 4.0Ah PowerPlus					Contient une substance extrêrement préoccupante	Phénanthrène, pyrène, benzo[ghi]pérylène, fluoranthène, plomb							Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux						
2609256D83	NanoBlade Bois de base 50																				
2609256D84	NanoBlade Bois Vitesse 50																				
2609256D85	NanoBlade Bois Vitesse 65																				
F016800174	FI haute performance 23 cm (2,4 mm)																				
F016800175	Bobine Pro-Tap 8 m (1,6 mm)																				
F016800177	Lames rigides en plastique 23 cm																				
F016800178	Lunettes de protection																				
F016800181	Lame de rechange 32 cm																				
F016800182	Lame de rechange 32 cm																				
F016800183	Bobine de fil de coupe de 8 m (1,6 mm)																				
F016800240	Chaîne de tronçonneuse 40 cm (1,3 mm)																				
F016800256	Chaîne de tronçonneuse 30 cm (1,1 mm)																				
F016800257	Chaîne de tronçonneuse 35 cm (1,1 mm)																				
F016800258	Chaîne de tronçonneuse 40 cm (1,1 mm)																				
F016800271	Lame de rechange 34 cm																				
F016800272	Lame de rechange 37 cm																				
F016800276	Lames de rechange																				
F016800277	Lame de rechange 37 cm																				
F016800292	Gants de jardin (L)																				
F016800303	Jeu de lames																				
F016800304	Accessoires pour mulch MultiMulch																				
F016800305	Accessoires pour mulch MultiMulch																				
F016800307	Jeu de lames																				
F016800313	Chargeur AL 36V-20													Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux						
F016800314	Gants de jardin (XL)																				
F016800321	Lames (3 exemplaires)																				
F016800323	Éléments de coupe (9 pièces)																				
F016800324	Chaîne																				
F016800326	Coulisses de taille-haies « Multi-Click » 8 cm (bleu)																				
F016800327	Lame de sculpte-haies « Multi-Click » 12 cm (bleu)																				
0600B8G103	UniversalRoak 580					Contient une substance extrêrement préoccupante	Benzo[def]chrysène (benzo[a]pyrène), plomb							Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	8.7					
F016800332	Lame de rechange 32 cm																				
0600B8G106	UniversalRoak 580					Contient une substance extrêrement préoccupante	Benzo[def]chrysène (benzo[a]pyrène), plomb							Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	8.7					
F016800334	Filtre à eau																				
F016800335	Filtre à eau																				
0600B8H400	UniversalRoak 650					Contient une substance extrêrement préoccupante	Benzo[def]chrysène (benzo[a]pyrène), plomb							Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	8.6					
F016800337	Lance TurboRoto pour GHP 8-15 XD																				
F016800340	Lame de rechange 32 cm																				
F016800343	Lame de rechange 37 cm																				
F016800345	Bobine de fil de coupe de 8 m (1,6 mm)																				
F016800346	Batterie GBA 36V 4.0Ah													Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux						
F016800351	Bobine de fil de coupe de 8 m (1,6 mm)																				
F016800356	Buse d'aspiration																				
F016800359	Brosse de lavage																				
F016800360	Flexible haute pression 5 m																				
F016800361	Rallonge de flexible 6 m (130 bar)																				
F016800362	Débouche canalisations 10 m (130 bar)																				
F016800365	Adaptateur pour accessoires Aquatak																				
F016800367	Lame de rechange 40 cm																				
F016800368	Lame de rechange 43 cm																				
F016800369	Lame de rechange 43 cm																				
F016800370	Lame Durablade de rechange 23 cm																				
F016800371	Lame Durablade de rechange 23 cm																				
F016800372	Lame Durablade de rechange 26 cm																				
F016800373	Câble périphérique 100 m																				
F016800377	Lame de rechange 34 cm																				
F016800378	Lame de rechange 37 cm																				
F016800380	Tapis en caoutchouc arrêté (8 m)																				
F016800382	Buse de pulvérisation avec réservoir de mousse d'1 litre																				
F016800385	Bobine de fil de coupe de 4 m (1,6 mm)																				
F016800386	Roue (accessoire)																				
F016800414	Lame de débroussaillause 23 cm pour AFS 23-37																				
F016800415	Buse à détergent haute pression (500 ml)																				
F016800417	Lance à jet variable 150 bar																				
F016800418	Lance à jet rotatif 150 bar																				
F016800421	Kit auto-amorçage																				
F016800425	Lance avec buse multijets Vario pour GHP 8-14																				
F016800426	Lance avec buse multijets Vario pour GHP 8-15 XD																				
F016800428	Tapis en caoutchouc arrêté (15 m)																				
F016800429	Nettoyeur de tuyau (16 mètres)																				
F016800431	FI haute performance 37 cm (3,5 mm)																				
F016800432	Bobine de fil de coupe de 4 m (1,6 mm)																				
F016800440	Grand filtre à eau																				
F016800441	Nettoyeur de tuyau (8 mètres)																				
0600B8M401	UniversalRoak 650					Contient une substance extrêrement préoccupante	Benzo[def]chrysène (benzo[a]pyrène), plomb							Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	8.6					
F016800443	Lance avec buse à jet en éventail pour GHP 5-55/550X																				
F016800444	Lance avec buse à jet en éventail pour GHP 5-65X																				
0600B8B500	UniversalRoak 35-550					Contient une substance extrêrement préoccupante	Cadmium, plomb							Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	9.1					
F016800446	Lance Roto/Turbo pour GHP 5-55/550X																				
F016800447	Lance Roto/Turbo pour GHP 5-65X																				
0600B8B508	UniversalRoak 35-550					Contient une substance extrêrement préoccupante	Cadmium, plomb							Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	9.1					
0600B8B507	UniversalRoak 35-560					Contient une substance extrêrement préoccupante	Cadmium, plomb							Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	9.1					
F016800457	Flexible haute pression																				
F016800462	Recharge de fil 24 m (1,6 mm)																				
F016800465	Adaptateur pour accessoires Nilfisk basse pression																				
F016800466	Nettoyeur pour surfaces planes AquaSurf 280																				
F016800467	Nettoyeur multi-surface AquaSurf 280																				
F016800468	4 vis de fixation																				
F016800469	Housse de rangement																				
0600B8B50A	UniversalRoak 35-590					Contient une substance extrêrement préoccupante	Cadmium, plomb							Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	9.1					
F016800475	Lame de rechange EasyPrune																				
F016800482	Rallonge de flexible 6 m (160 bar)																				
F016800483	Débouche canalisations de 10 m (160 bar)																				
F016800484	Cavaliers (100 exemplaires)																				
F016800485	Cavaliers (20 exemplaires)																				
F016800486	Nettoyeur pour surfaces planes AquaSurf 250																				
F016800489	Chaîne de tronçonneuse 20 cm (1,1 mm)																				
F016800493	Lame de rechange pour mobile filaire UniversalRoak 4***																				
F016800494	Lame de rechange pour mobile filaire UniversalRoak 5***																				
F016800495	Lame de rechange pour mobile filaire AdvancedRoak 6***																				
F016800496	Lame de rechange pour mobile filaire AdvancedRoak 7***																				
F016800497	Housse de rangement																				
F016800498	MultiMulch pour UniversalRoak 5ème génération																				
F016800499	MultiMulch pour AdvancedRoak 5ème génération																				
F016800503	Lame de rechange pour UniversalRoak 36 V à capacité de cou																				
F016800504	Lame de rechange pour AdvancedRoak 36 V à capacité de cou																				
F016800505	Lame de rechange pour AdvancedRoak 36 V à capacité de cou																				
F016800508	Buse Trio																				
F016800509	Buse à détergent haute pression																				
F016800536	Platoir à 360°																				
0600B8G508	UniversalRoak 36-670					Contient une substance extrêrement préoccupante	Cadmium, plomb							Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	9.1					
0600C1D001	UniversalGrassCut 18					Contient une substance extrêrement préoccupante	Plomb							Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux						
F016800553	Set de réparation pour câble périphérique																				
F016800554	Coque Indego fuchsia																				
F016800558	Coque Indego gris foncé																				
0600C1E020	UniversalGrassCut 18-26					Contient une substance extrêrement préoccupante	Plomb							Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux						
F016800568	GlassVAC – Détergent concentré 500 ml																				
F016800569	Bobine de fil de coupe de 4 m (1,6 mm)																				
F016800570	Kit de nettoyage pour voitures																				
0600C1D000	UniversalGrassCut 18-260					Contient une substance extrêrement préoccupante	Plomb							Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux						
0600C1D002	UniversalGrassCut 18-260					Contient une substance extrêrement préoccupante	Plomb							Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux						
F016800575	Adaptateur pour accessoires Kaercher																				
F016800576	Adaptateur pour accessoires Aquatak																				
F016800577	Filtre à eau																				
F016800579	Buse 3 en 1																				
F016800580	Buse à jet rotatif																				
F016800581	Buse à 90°																				
F016800582	Buse à jet plat variable																				
F016800583	Buse Trio																				
0600C1D003	UniversalGrassCut 18V-260					Contient une substance extrêrement préoccupante	Plomb							Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux						
F016800588	Taille-haies EasyShear 8 cm																				
F016800589	Sculpteur-haies EasyShear de 12 cm																				
F016800592	Brosse compacte																				
F016800595	Buse à détergent Fontus																				
0600C1D05	UniversalGrassCut 18V-260					Contient une substance extrêrement préoccupante	Plomb							Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux						
0600C1D04	UniversalGrassCut 18V-26					Contient une substance extrêrement préoccupante	Plomb							Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux						
F016800604	Lame sculpte-haies de 200 mm pour AdvancedShear 18V-10																				
F016800605	Lame taille-haies de 100 mm pour AdvancedShear 18V-10																				
0600C1E033	UniversalGrassCut 18V-26					Contient une substance extrêrement préoccupante	Plomb							Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux						
F016800611	Kit maison et voiture																				
F016800612	Kit nettoyage 360°																				
0600C1E036	UniversalGrassCut 18V-26					Contient une substance extrêrement préoccupante	Plomb							Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux						
F016800614	Recharge de fil 24 m (2,4 mm)																				
F016800615	Tige télescopique bleu																				
F016800616	Lame de taille-haies « Multi-Click » (bleu)																				
F016800617	Lame de sculpte-haies « Multi-Click » (bleu)																				
F016800619	Filtre d'eau de pluie																				
F016800599	Filtre d'eau de pluie					Contient une substance extrêrement préoccupante	Plomb														
0632254600	AdvancedSaw 18V					Contient une substance extrêrement préoccupante	Plomb							Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux						
0632080000	EasySpray 18V-150					Contient une substance extrêrement préoccupante	Plomb							Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux						
0600B4M600	EasyHedgeCut 18V-52-13					Contient une substance extrêrement préoccupante	Plomb							Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux						
0600B4M601	EasyHedgeCut 18V-52-13					Contient une substance extrêrement préoccupante	Plomb							Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux						
0600B4H06	EasyHedgeCut 18V-44-11					Contient une substance extrêrement préoccupante	Plomb							Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux						
0600B4H07	EasyHedgeCut 18V-44-11					Contient une substance extrêrement préoccupante	Plomb							Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux						
3603HY7200	EasyInflate 18V-500													Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux						
3603C85000	UniversalGrind 18V-75					Contient une substance extrêrement préoccupante	Plomb							Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux						
0602A27000	UniversalTacker 18V-14					Contient une substance extrêrement préoccupante	Plomb							Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux						
0603B91400	UniversalDrill 18V													Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux						
0603DC5200	UniversalCut 18V-65					Contient une substance extrêrement préoccupante	Plomb							Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux						
0608B32000	GBL 18V-750					Contient une substance extrêrement préoccupante	Plomb							Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux						
1600A02B40	Jeu de tournevis Torx 5 pièces																				
1600A02BK7	Jeu de tournevis 6 pièces																				
1600A02BK8	Jeu de tournevis 8 pièces																				
1600A02BK2	Tournevis à cliquet avec 12 embouts																				
1600A02TPK	Tournevis à cliquet court avec 8 embouts																				
1600A02TSH	Jeu de pinces 2 pièces																				
1600A02YP6	Pince pour pompe à eau																				
1600A02PJ	Ruban à mesurer 3m																				
1600A02ETK	Mètre Pliant 2m																				
1600A02RM	Coudeau pliant																				
1600A02TFL	Niveau à bulle 25cm																				
1600A02H9H	Niveau à bulle 52cm																				
1600A02TRH	Marteau d'ingénieur 300g																				
1600A02TP5	Jeu de clés mixtes à cliquet 8 pièces																				
1600A02BY0	Jeu de douilles 1/4" 14 pièces																				
1600A02BX9	Jeu de clés hexagonales 9 pièces																				
1600A02J7P	Oeuvre-bouteille																				
1600A02E3C	Crayon marqueur pour trous profonds					Contient une substance extrêrement préoccupante	Plomb														
1600A02BY2	Ensemble d'outils à main Mobility 26 pièces																				
1600A02BY3	Ensemble d'outils à main Easy Starter 14 pièces																				
1600A02BY7	Ensemble d'outils à main Easy Starter 14 pièces (V2)																				
1600A02BY6	Ensemble d'outils à main universels 25 pièces					Contient une substance extrêrement préoccupante	Plomb														
1600A02TSJ	Ensemble d'outils à main universels 25 pièces (V3)					Contient une substance extrêrement préoccupante	Plomb														
1600A02BYZ	Ensemble d'outils manuels supérieurs 72 pièces					Contient une substance extrêrement préoccupante	Plomb														

1600A028Y5	Ensemble d'outils à main universels 17 pièces																
1600A027PN	Tournevis à cliquet court avec 6 embouts																
1600A027PM	Jeu de tournevis 6 pièces (V2)																
1600A027PP	Tournevis à cliquet avec 12 embouts																
1600A00C05	Jeu de pinces 3 pièces																
1600A028Y1	Jeu de douilles 1/4" 34 pièces																
1600A027GK	Ensemble d'outils à main universels 25 pièces (V2)					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb										
1600A027GC	Jeu de tournevis 3 pièces																
1600A00E6T	Pince universelle																
1600A00BZ0	Couteau à casser																
1600A00BX3	Outil multifonction 13 en 1																
1600A00BX4	Outil de réparation 13 en 1																
0600A0A051	UniversalLeafBlower 18v-130											Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux				
0600BD0000	GRT 18v-33V					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb					Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux				
0600BD1000	GFR 18V-23					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb					Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux				
0600BC1K02	AdvancedBrushCut 36V-23-750					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb					Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux				
0600BC1K03	AdvancedBrushCut 36V-23-750					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb					Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux				
1600A02R57	Base plongeante pour défonceuse					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb					Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux				
0600BD5002	AdvancedTrimRouter 18V-8 + Router Plunge Base, Défonceuse					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb					Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux				
0600BE0002	UniversalBrush 3.6					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb					Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux				
0600BC1A04	EasyGrassCut 18V-230											Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux				
0600BC1G01	UniversalGrassCut 18V-23-650											Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux				
0600BC1F01	UniversalGrassCut 18V-26-500											Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux				