

Référence du produit	Nom du modèle de produit	Présence de substances dangereuses	Contient une substance extrêmement préoccupante	Incorporation de matière recyclée dans le produit	Incorporation de matière recyclée dans l'emballage	Incorporation de matière recyclée dans le produit imprimé	Présence de métaux précieux dans le produit	Présence de terres rares dans le produit	Indice de réparabilité
1600A0R8X	Calage GSR/GSB 18V-85								
1600A0X79	GBA 12V 3.0Ah	Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de terres rares	
1600A0X7D	2 batteries GBA 12V 3.0Ah	Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de terres rares	
1600A0X7H	GBA 12V 6.0Ah						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de terres rares	
1600A0X7N	2 batteries GBA 12V 6.0Ah + GAL 1230 CV						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de terres rares	
1600A1166	Calage GWS 18V-125 BC								
1600A11A9	GAX 18V-30	Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de terres rares	
1600A11CJ	GCC 30-4								
1600A11CK	GCC 30-4								
1600A11CL	GCC 30-4								
1600A11F2	L-BOXX 102								
1600A12G0	L-BOXX 136								
1600A12G2	L-BOXX 238								
1600A12G3	L-BOXX 374								
1600A13P6	GFA 18-M								
1600A13P7	GFA 18-W								
1600A16BF	Set de 6 tournevis platePH								
1600A16BG	Set de 3 pièces								
1600A16BH	Mètre ruban de 5 m					Produit imprimé comportant au moins 30 % de matières recyclées			
1600A16BL	Cutter pliant								
1600A16BM	Set de 2 cutters								
1600A16BN	Niveau à bulle magnétique 25 cm								
1600A16BP	Niveau à bulle de 60 cm								
1600A16BR	Niveau à bulle de 120 cm								
1600A16BT	Marteau de serrurier								
1600A16BU	Set de 10 clés mixtes à cliquet Professional								
1600A16BV	Set d'outils à main 16 pièces								
1600A16BW	Set d'outils à main 40 pièces								
1600A16GB	ProCORE18V 4.0Ah	Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de terres rares	
1600A16GK	ProCORE18V 8.0Ah	Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de terres rares	
1600A16GP	2 batteries ProCORE18V 8.0Ah + GAL 18V-160 C + GCY 42	Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de terres rares	
1600A16GU	ProCORE18V 12.0Ah	Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de terres rares	
1600A16GY	2 batteries ProCORE18V 12.0Ah + GAL 18V-160 C + GCY 42	Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de terres rares	
1600A16H6	Set de casiers Inset-Box L-BOXX								
1600A16H6	Set de casiers Inset-Box L-BOXX								
1600A16HA	L-BOXX 102 + set de casiers inset box 13 pièces								
1600A16HB	L-BOXX 102 + set de casiers inset box 12 pièces								
1600A16HC	L-BOXX 102 + set de casiers inset box 6 pièces								
1600A16HD	Rack L-BOXX actif								
1600A16NH	GCY 42	Contient une substance extrêmement préoccupante	1,2-diméthoxyéthane Ether diméthyle d'éthylène glycol (EGDME)				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de terres rares	
1600A16ZH	10 lames de cutter								
1600A19R3	GAL 12V-40	Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de terres rares	
1600A19R8	2 batteries GBA 12V 2.0Ah + GAL 12V-40	Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de terres rares	
1600A19RD	2 batteries GBA 12V 3.0Ah + GAL 12V-40	Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de terres rares	
1600A19RJ	GAL 18V-40	Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de terres rares	
1600A19SD	2 batteries GBA 18V 4.0Ah + GAL 18V-40	Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de terres rares	
1600A19SS	GAL 18V-160 C	Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de terres rares	
1600A19SE	GAL 18V-160 C et GCY 42	Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de terres rares	
1600A19SX	calage GH 12V/GKF 12								
1600A19YY	Calage GBH 18V-20								
1600A1B20	2 batteries GBA 12V 6.0Ah + GAL 12V-40	Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de terres rares	
1600A18BY	1 batterie GBA 18V 4.0Ah + GAL 18V-40	Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de terres rares	
1600A18A3	2 batteries ProCORE18V 4.0Ah + GAL 18V-40	Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de terres rares	
1600A18A8	1 batterie ProCORE18V 4.0Ah + 1 batterie ProCORE18V 8.0Ah + chargeur GAL 1880 CV	Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de terres rares	
1600A18A4	2 batteries ProCORE18V 8.0Ah + 1 chargeur GAL 1880 CV	Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de terres rares	
1600A18C5	Calage GDR/GDX 18V-20								
1600A18C9	1 batterie GBA 18V 2.0Ah + 1 batterie GBA 12V 4.0Ah + chargeur GAL 12V/GKF 12	Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de terres rares	
1600A17F6	Tournevis plat 3.5x75								
1600A17F9	Tournevis plat 4.5x100 mm								
1600A17G0	Tournevis plat 5.5								
1600A17G1	Tournevis plat 6.5								
1600A17G2	Tournevis PH3X100								
1600A17G3	Tournevis PH2X125								
1600A17G4	Bosch Professional Clés Mixtes avec Fonction cliquet 8 mm								
1600A17G5	Bosch Professional Clés Mixtes avec Fonction cliquet 10 mm								
1600A17G6	Bosch Professional Clés Mixtes avec Fonction cliquet 12 mm								
1600A17G7	Bosch Professional Clés Mixtes avec Fonction cliquet 13 mm								
1600A17G8	Bosch Professional Clés Mixtes avec Fonction cliquet 14 mm								
1600A17G9	Bosch Professional Clés Mixtes avec Fonction cliquet 15 mm								
1600A17H0	Bosch Professional Clés Mixtes avec Fonction cliquet 16 mm								
1600A17H1	Bosch Professional Clés Mixtes avec Fonction cliquet 17 mm								
1600A17H2	Bosch Professional Clés Mixtes avec Fonction cliquet 18 mm								
1600A17H3	Bosch Professional Clés Mixtes avec Fonction cliquet 19 mm								
1600A17H4	Set de 9 clés mères pour vis Torx								
1600A17H5	Set de 9 clés mères pour vis à six pans creux								
1600A17H6	Cutter classique								
1600A17H7	Pince universelle								
1600A17H8	Pince à bec long								
1600A17H9	Pince coupante diagonale 160 mm								
1600A17X0	GDE 18V-26 D	Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de terres rares	
1600A17U0	1 batterie ProCORE18V 4.0Ah + GAL 18V-40	Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de terres rares	
1600A17U6	GAL 18V-80	Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de terres rares	
1600A17V03	Pince à dénuder de 160 mm	Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb						
1600A17V08	Tournevis P23x125								
1600A17V09	Set de 6 tournevis Torx								
1600A17J0A	Tournevis TX10x75								
1600A17J0B	Tournevis TX15x75								
1600A17J0C	Tournevis TX20x100								
1600A17J0D	Tournevis TX25x100								
1600A17J0E	Tournevis TX30x125								
1600A17J0F	Tournevis TX40x125								
1600A17V34	Cutter repliable								
1600A17V3J	Distributeur de lames (50 lames)								
1600A17V3S	Mètre ruban Autolock de 8 m					Produit imprimé comportant au moins 30 % de matières recyclées			
1600A17V3Y	Bolte MPP niveau à bulle 60 cm								
1600A17V3Z	Bolte MPP niveau à bulle 120 cm								
1600A2149	ProCORE18V 5.5Ah	Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de terres rares	
1600A214A	1 batterie ProCORE18V 4.0Ah + 1 batterie ProCORE18V 8.0Ah + chargeur GAL 1880 CV	Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de terres rares	
1600A214C	2 batteries ProCORE18V 5.5Ah + GAL 1880 CV	Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de terres rares	
1600A214V	FSN 1400	Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb						
1600A218H	GDE 28 D						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de terres rares	
1600A248LN	GFA 12-H	Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb						
1600A259V	XL-BOXX								
1600A25L6	GWT 20								
1600A265M	Ceinture porte-outils 93								
1600A265N	Ceinture 108								
1600A265P	GDRB381 1 ceinture 88, 1 GWT 2, 1 GWT 4, 2 ProClick								
1600A265R	GDRB381 1 ceinture 108, 1 GWT 2, 1 GWT 4, 2 ProClick								
1600A265S	GWT 2								
1600A265T	GWT 4								
1600A265U	ProClick Heider								
1600A2A25	6 batteries GBA 18V 4.0Ah	Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de terres rares	
1600A2A27	4 batteries ProCORE18V 4.0Ah + 2 batteries ProCORE18V 8.0Ah	Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de terres rares	
1600A2A2J	4 batteries ProCORE18V 5.5Ah	Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de terres rares	
1600A2EPE	GFA 18-WM								
1600A2CV3	Set de 6 tournevis PlatePH27X								
1600Z0005	FSN 800	Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb						

Référence du produit	Nom du modèle de produit	Présence de substances dangereuses	Contient une substance extrêmement préoccupante	Incorporation de matière recyclée dans le produit	Incorporation de matière recyclée dans l'emballage	Incorporation de matière recyclée dans le produit imprimé	Présence de métaux précieux dans le produit	Présence de terres rares dans le produit	Indice de réparabilité
1618DVE300	Porte-outil								
1618DZG7	Couvre-palette								
1618BC1900	Carte produit								
1618BU0500	Panneau-écran								
1618BU0600	Remplacement								
1618BU1300	Feuille magnétique								
1618BU2200	Bord bleu								
1618BU2315	+ Nouveau + signe								
1618BU2400	Porte-outil 1								
1618BU2500	Porte-outil 2								
1618BU2600	Porte-outil 3								
1618BU2700	Porte-outil 4								
1618BU2800	Porte-outil 5								
1618BU2900	Dispositif antivol								
1618BU3615	Signe + Garantie +								
1618BU3900	Porte-outil 6								
1618BU4700	Bord bleu								
1618BU4900	Porte-outil								
1618BX9500	Mur noir								
1618BX9700	Mur noir								
1618BX9800	Mur noir								
1618BY0200	Mur noir								
1618BY1600	Panneau-écran								
1618M00W59	Brochure X-LOCK								
1618M00W6J	Porte-clé X-LOCK								
9001597603	GKE 35 BCE	Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligramme de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme de terres rares	
9001597703	GKE 40 BCE	Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligramme de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme de terres rares	
900160400A	CCSB 180	Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligramme de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme de terres rares	
9001699000	GKS 18V-70 L	Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligramme de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme de terres rares	
9001699001	GKS 18V-70 L	Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligramme de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme de terres rares	
9001699002	GKS 18V-70 L	Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligramme de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme de terres rares	
9001699003	GKS 18V-70 L	Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligramme de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme de terres rares	
9001699070	GKS 18V-70 L	Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligramme de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme de terres rares	
9001704000	GTS 55-225	Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligramme de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme de terres rares	
9001904000	GCU 18V-20	Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligramme de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme de terres rares	
9019990E8	Sel FSN								
9001612503	GNF 20 CA	Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb, chrysène, benzo[<i>b</i>]fluoranthène				Contient au moins 1 milligramme de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme de terres rares	
900194100	GWS18V-10P						Contient au moins 1 milligramme de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme de terres rares	
900194101	GWS18V-10P						Contient au moins 1 milligramme de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme de terres rares	
900194102	GWS18V-10P						Contient au moins 1 milligramme de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme de terres rares	
900194200	GWS18V-10P						Contient au moins 1 milligramme de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme de terres rares	
900194201	GWS18V-10P						Contient au moins 1 milligramme de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme de terres rares	
9001595000	GHD 18S-LI						Contient au moins 1 milligramme de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme de terres rares	
9001595001	GHD 18S-LI						Contient au moins 1 milligramme de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme de terres rares	
9001595002	GHD 18S-LI						Contient au moins 1 milligramme de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme de terres rares	
9018000L6	GAA 18V-48	Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligramme de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme de terres rares	